	SEGURANÇA PATRIMONIAL **REGISTRO DE OCORRÊNCIA**	**DATA** 23/10/2026
	SEG-CORP-VGT-FOR-RO	**Nº 411/2026**

TIPO DE OCORRÊNCIA		DANOS	REGISTRO POLICIAL
☐ Roubo	☐ Intrusão	☐ Pessoais	✓ Não
☐ Furto	☐ Fato atípico	☐ Materiais	☐ Sim
☐ Sabotagem	✓ Outros: tentativa furto	☐ Não houve	*Nº Boletim de ocorrência:*

Cliente: **AXIA ENERGIA**

Local da Ocorrência: Subestação Farroupilha - Rod. Rota do Sol, 3600 - Industrial, Farroupilha - RS, 95180-000


DATA DA OCORRÊNCIA	HORÁRIO	NOME DO (A) RELATOR (A)	FUNÇÃO
23/10/2026	04:40	Márcio André R. Cunha	Supervisor Operacional

DESCRIÇÃO DOS FATOS

Às 04h30, ao chegar à unidade para realizar a vistoria periódica, o agente constatou a presença de dois indivíduos na área externa, nas proximidades do acesso ao portão principal, mais precisamente junto ao portão de acesso à subestação da CPFL.

No local, os indivíduos estavam tentando furtar cabos subterrâneos que passam pela via pública. Ao perceberem a chegada do agente, interromperam a ação, abandonaram o material e evadiram-se pela BR, sem que o furto fosse consumado.

Após a evasão dos indivíduos, o agente realizou a verificação do ponto onde ocorria a tentativa de furto e recolheu o material deixado no local. As fotografias anexas apresentam o material encontrado e as condições observadas durante o atendimento. Também segue abaixo o mapa com a indicação exata do local da ocorrência, situado fora da unidade da AXIA, na região do portão de acesso à subestação da CPFL.



FOTOS LOCAL:







