Relato de Subtração de Cabos no Depósito VC03 – Almoxarifado SE Vila do Conde

Prezados,

Segue o relatório de uma ocorrência identificada no Depósito VC-03, pertencente ao almoxarifado da SE Vila do Conde, que demanda atenção e acompanhamento do setor de Segurança Patrimonial.

Entre os dias **31/03 e 02/04**, foi realizada uma limpeza especial no local. Já no dia **04/04**, durante uma vistoria geral conduzida pela equipe do almoxarifado, foi constatada a ausência de parte do estoque de dois tipos específicos de cabos: **Cabo de Cobre Encapado** e **Cabo de Controle 12x1mm²**.

Após análise cuidadosa, foi identificada a subtração de aproximadamente:

- **Cabo de Cobre Encapado**: 26,60 metros.
- **Cabo de Controle 12x1mm²**: 75,40 metros.

Ambos os materiais estavam devidamente armazenados em seus locais habituais e, conforme registro fotográfico anexo, é possível verificar a ausência de parte dos cabos mencionados. Ressaltamos que eles possuem valor expressivo devido à grande quantidade de cobre neles, o que torna a perda ainda mais relevante.

Diante disso, solicitamos que este relato seja registrado e, se for o caso, que as providências cabíveis sejam iniciadas para apuração do ocorrido. Nos colocamos à disposição para fornecer quaisquer informações adicionais.

Classificação: Interna

Cabo de Cobre Encapado:

Foto 1



Foto 2



Cabo de Controle 12x1mm²:

Foto 1



Foto 2

