Eletrobras

30.05.2025 | 17h00

SEGURANÇA EMPRESARIAL

Operação de Segurança – OPSEG NE

Informe de Segurança | SEG – MAA 12.120.048

Segurança Empresarial – SSCISS
Infraestrutura de Serviços Gerais – ISG
Centro de Serviços Compartilhados Eletrobras - CSC

Classificação: Setorial

Eletrobras

Classificação Atual do Risco: Muito Baixo

Estado de normalidade

No momento a ameaça é mínima ou inexistente. Não há risco significativo para a segurança ou operações das instalações.

Informe de Segurança

EVENTO: Invasão, vandalismo, furto e indisponibilidade temporária da subestação Zebu I

DESCRIÇÃO DO EVENTO

- Na madrugada de 3 de maio de 2025, a Subestação Zebu I foi alvo de uma invasão criminosa por quatro indivíduos, que **subtraíram cabos elétricos do pátio energizado**.
- Durante a ação, os criminosos **incendiaram o sistema subterrâneo**, provocando o **colapso de dois transformadores e a interrupção do fornecimento de energia** ao povoado de Barragem Leste por cerca de três horas.
- As forças de segurança foram acionadas imediatamente, mas os autores não foram localizados no momento da ocorrência.

RESULTADOS ALCANÇADOS

✓ Identificação da placa do veículo utilizado na fuga, possibilitando o direcionamento de ações de inteligência e investigação da Polícia Civil;
✓ Mobilização integrada das forças de segurança pública, incluindo Polícia Militar (PM), Polícia Civil (PC), Polícia Rodoviária Federal (PRF) e Centro Integrado de comunicação (CICOM), fortalecendo a resposta institucional ao crime;
✓ Início da responsabilização legal dos envolvidos por meio dos trâmites policiais, já em andamento.

AÇÕES REALIZADAS

- Após a ocorrência, foram adotadas ações estratégicas e operacionais com foco na mitigação de riscos, apoio à investigação e reforço da segurança local, as quais de destacam:

✓ Registro de Boletim de Ocorrência na 27ª Delegacia de Água Branca – AL (nº 63530/2025), formalizando o crime e dando início às investigações policiais;
✓ Ação conjunta com o Centro Integrado de Comunicação (CICOM) - Regional Paulo Afonso (SSP/BA);
✓ Apresentação das imagens capitadas pelo sistema inteligente de segurança da subestação Zebu II para as autoridades, que permitiram identificar a placa do veículo utilizado na fuga;
✓ Busca cruzada no sistema de monitoramento viário, realizada pelo Capitão Nery, confirmando a circulação do veículo em Paulo Afonso e regiões próximas;
✓ Notificação oficial do CICOM à Polícia Militar e Polícia Civil para ações de abordagem e busca ativa do veículo utilizado na ação criminosa.

SITUAÇÃO ATUAL

- As forças de segurança, permanecem em diligência para localizar os autores do crime;
- Internamente, medidas adicionais como o reforço da segurança física da SE Zebu I e II e interação com a guarnição da Polícia Militar de Alagoas (PMAL) para realização rondas ostensivas foram implementadas como parte do plano de contenção e prevenção de novas ocorrências;

INSTALAÇÕES MAPEADAS

- **SUBESTAÇÕES:** SE Zebu I e II

Classificação Atual do Risco: Muito Baixo

Estado de normalidade


No momento a ameaça é mínima ou inexistente. Não há risco significativo para a segurança ou operações das instalações.

Informe de Segurança


EVENTO: Invasão, vandalismo, furto e indisponibilidade temporária da subestação Zebu I

INTERAÇÃO COM AS FORÇAS DE SEGURANÇA PÚBLICA

Visita ao 9º BPM – Delmiro Gouveia/AL



Visita ao CICOM – Centro Integrado de Comunicação (SSP/BA)



Visita à Polícia Rodoviária Federal (PRF))

