Eletrobras

ELETRONORTE-
SUBESTAÇÃO ARIQUEMES



RELATÓRIO TÉCNICO

INSPEÇÃO VISUAL

ARIQUEMES - RO

12/05/2025

SUMÁRIO

1 OBJETIVO 3

2 DADOS DA OCORRÊNCIA: 3

3 IMAGENS AEREA PERIMETRO E LOCAL DE ACESSO DOS INVASORES 4

Classificação: Interna

1 OBJETIVO

Inspecionar subestação de Ariquemes para garantia de funcionamento e conservação do SEP.

2 DADOS DA OCORRÊNCIA:

Durante inspeção rotineira nessa manhã dia 12/05/2025 na subestação de Ariquemes Eletrobras Eletronorte, foi identificado e confirmado o arrombamento da porta da sala de relé 69kV da Eletronorte. Foi constatado a invasão devido vestígios de rastros de cabos próximo a cerca da divisa. Após inspeção detalhada do local, confirmou que foi furtado aproximadamente 12 metros de cabo flexível 2 x 6,0mm 1kV preto e 60 metros de cabo flexível 5 x 2,5mm 1kV preto.
Seguindo os procedimentos foi realizado o Boletim de Ocorrência de número Nº: 00083395/2025 junto ao órgão da Polícia Civil.

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
POLÍCIA CIVIL
DELEGACIA VIRTUAL DE RONDÔNIA

BOLETIM DE OCORRÊNCIA Nº: 00083395/2025

DADOS DO REGISTRO

Data/Hora Início do Registro: 12/05/2025 09:59:09 Data/Hora Fim: 12/05/2025 09:59:13
Documento de Origem: Delegacia Virtual Nº do Documento (Protocolo): 2025/0000325133-0 Data de Registro: 12/05/2025
Delegado(a):

DADOS DA OCORRÊNCIA

Unidade de Apuração: 1ª Delegacia de Polícia Civil de Ariquemes

Data/Hora do Fato Início: 12/05/2025 01:00
Data/Hora do Fato Fim:

Local do Fato

Município: Ariquemes (RO)
Bairro: Zona Rural
Logradouro: Rodovia RO-257 Nº: S/N
Complemento: Sala 69kV CEP: 76.800-000
Ponto de Referência: Eletrobras Eletronorte Subestação Ariquemes
Tipo do Local: Outro

Natureza	Meio(s) Empregado(s)
76: FURTO (ART. 155 CAPUT DO CPB)	Não Houve

ENVOLVIDO(S)

Nome Civil: LUIS EDUARDO PEIXOTO (COMUNICANTE)

Nacionalidade: Brasileira Sexo: Masculino Nasc: 24/05/1994 Idade 30
Profissão: Engenheiro Eletricista
Estado Civil: Solteiro(a) Naturalidade: Ariquemes - RO
Filiação 1: Maria aparecida pereira Filiação 2: Jose Luiz Peixoto

Documento(s)

RG: 01656052270
CPF: 016.560.522-70

Endereço

Município: Ariquemes - RO
Logradouro: rua registro Nº: 4344
Bairro: Setor 9 CEP: 76.876-350
Email: luis.peixoto@eletrobras.com, luisb10@outlook.com
Telefone: (79) 99826-9021 (Telefone Celular) (69) 99271-6778 (Telefone Celular)

Autorizo voluntariamente a utilização de aplicativos de mensagens (WhatsApp e similares), Redes Sociais, SMS e/ou E-mail informados acima para receber intimações decorrentes da tramitação dessa ocorrência.

Nome Civil: DESCONHECIDO 1 (SUPOSTO AUTOR/INFRATOR)

3 IMAGENS FOTOGRÁFICAS:

Imagens capturadas na inspeção do dia 12/05/2025 pela equipe de assistência local:





Comentário: Sinais de rastros de cabos próximo a cerca dívida da subestação com o vizinho gaúcho e porta da sala de relé 69kV Energisa forçada pelos invasores.





Comentário: os invasores arrombaram a porta da sala de relé 69kV Eletronorte quebrando a fechadura.









Comentário: os invasores cortaram e levaram aproximadamente 12 metros de cabo flexível 2 x 6,0mm 1kV preto e 60 metros de cabo flexível 5 x 2,5mm 1kV preto. Constatou-se que alguns condutores de maior espessura estão com isolação comprometida, pois os invasores tentaram cortar e não conseguiram.

Apesar da dificuldade de encontrar a origem dos cabos furtados em relação ao seu referido equipamento, constata-se que são os cabos responsáveis pelo sistema de supervisão dos equipamentos no pátio setor de 69kV ELN e Energisa.

No terreno ao lado da Subestação de Ariquemes Eletrobras Eletronorte possui uma porteira tipo cancela de arame que dá acesso ao fundo da subestação, onde não tem visão da guarita do vigilante facilitando acesso aos invasores.



Imagem aérea retirada do google maps podemos observar local de acesso utilizado pelos invasores.



Equipe de assistência local responsável pela Subestação Ariquemes Eletrobras Eletronorte

Luis Eduardo Peixoto - Matrícula 339381
Luan de Lima Rodrigues - Matrícula 340194