# GESTÃO DE SEGURANÇA EMPRESARIAL

## PROTEÇÃO MÁXIMA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA

## ROI - REGISTRO DE OCORRÊNCIA INTERNA

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TIPIFICAÇÃO:** | | Dano ao patrimônio | | **Nº INTERNO:** | | 93 | **EMPRESA** |
| **INSPETOR DE SEGURANÇA:** | | Edson Gonçalves Lima | | **DATA:** | | 02/05/2025 | Santo Antônio Energia |
| **SUPERVISOR:** | | Neriano Alves de Almeida | | **LOCAL:** | | REGUA DE MEDIÇÃO - AM5 | |
| **REINCIDENTE?** | Não | **STATUS** | Pendente | **HORA** | 8:30 | **GERÊNCIA:** | Gerência de Operação |

**OCORRÊNCIA:**

A segurança patrimonial foi informada do dano à régua de medição do rio madeira localizada no AM5 a jusante na margem esquerda, após levantamento via CFTV, foi verificado que dois indivíduos em uma embarcação de pesca aproximam-se da régua e forçam uma das placas até arrancá-la, logrando êxito em danificá-la, posterior ao dano estes fixam uma corda (espinhel de pesca) em uma das estruturas que sustenta as placas de marcação (régua) para prática do crime de pesca predatória no perímetro da UHE – SANTO ANTÔNIO. A realização da prática de pesca ilegal em áreas restritas tem ocorrido com bastante frequência, elevando o risco de furtos e danos, além de naufrágio de embarcação e afogamento de pessoas, diante do exposto, fora lavrado o boletim de ocorrência policial N° 00078011/2025 junto a Polícia civil de Rondônia.

**EVIDÊNCIAS:**



Localização da ocorrência GG4/AM6



Embarcação não autorizada



Aproximação dos individuos



Dano à régua



Corda fixada na estrutura da placa




Sugestão de segurança

**PROVIDÊNCIAS ADOTADAS PELA SEGURANÇA:**

Detecção da ocorrência; Monitoramento da movimentação das embarcações; Registro fotográfico e elaboração de relatório para conhecimento dos superiores e responsáveis.

**SUGESTÃO DE SEGURANÇA:**

Instalação de placas de sinalização proibindo o acesso nas áreas de segurança da usina, ronda fluvial juntamente com o poder público, polícia militar ambiental, segurança patrimonial, além de realização de campanhas educativas junto as comunidades ribeirinhas, abordando os riscos de acessar o perímetro e a prática de pesca ilegal, considerando a área como área de segurança nacional, bem como realizações de operações junto aos órgãos públicos de fiscalizações, com objetivo de inibir e coibir a pratica de pesca ou ações ilícitas no perímetro da usina.

SUPERBISOR NERIANO ALVES DE ALMEIDA

EDSON GONÇALVES LIMA INSPETOR DE SEGURANÇA