CALDAS C.A.
GERENCIAMENTO DE CONSTRUÇÕES

OUT/2019

BLOCO 6

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

DAS

FACHADAS



CALDAS C.A. GERENCIAMENTO DE CONSTRUÇÕES LTDA
caldas@caldasgerenciamento.com.br / Tel: 21-2439-7903

BLOCO 6 – Fachada Lateral Sul

Colunas 01/02



Foto 101- Trinca na lat. da viga na Cob



Foto 102 – Trinca no revest.no 17º andar



Foto 103 - Quina da varanda do 14º andar




Foto 104 - Fundo de viga da var. do 13º andar



Foto 105 - Trincas na lat. var. do 11º andar



Foto 106 - Lateral do 10º andar

CALDAS C.A. GERENCIAMENTO DE CONSTRUÇÕES LTDA
caldas@caldasgerenciamento.com.br / Tel: 21-2439-7903


Foto 107 - Lateral do 9º andar


Foto 108 – Lateral do 8º andar


Foto 109 - Lateral do 6º andar


Foto 110 – Lateral do 5º andar


Foto 112 - Lateral no 3º andar


Foto 113 – Lateral no 2º andar



Foto 114 - Lateral no 1º andar



Foto 115 – Trincas no revest. da viga no 4º andar



Foto 116 - Trinca revest. na lateral da viga de Cob



Foto 117 – Trinca fundo de viga do 14º andar




Foto 118 - Quina da varanda do 2º andar




Foto 119 – Trinca fundo de viga no 1º andar

BLOCO 6 – Fachada Frontal - Oeste

Colunas 03/01




Fotos 120 / 121 – Trincas no revestimento da viga no 14º andar



Foto 122 – Falha no revestimento / 16º andar



Foto 123 - Falha no revest. / 5º andar



Foto 124 - Trincas no revest. da viga /4º andar



Foto 125 - Trincas junto a esquadria /3º andar


Foto 126 – Trinca lateral da var. no 8º andar


Foto 127 - 7º andar


Foto 128 - 6º andar


Foto 129 - 1º andar


Foto 130 – Trinca ao longo da viga de varanda no 5º andar

Colunas 09/07/05


Foto 131 - Trinca no revest. na lateral da sacada do 17º andar




Foto 132 - Trincas sob peitoril da Cob



Foto 133 - Trinca fundo de viga da sacada/17º andar



Foto 134 - Sacada no 16º andar



Foto 135 - Sacada no 15º andar



Foto 136 - Trinca fundo de viga var.14º andar



Foto 137 – Lateral varanda no 13º andar



Foto 138 /139 - Trinca na lateral da var. no 12º andar (material retirado)

CALDAS C.A. GERENCIAMENTO DE CONSTRUÇÕES LTDA
caldas@caldasgerenciamento.com.br / Tel: 21-2439-7903



Foto 140 - Lat. varanda no 11º andar



Foto 141 – Lat. varanda no 11º andar



Foto 142 – Trinca ao longo do fundo de viga da varanda do 10º andar



Foto 143 - Lat. da var / 9º andar



Foto 144 - Lat. da var. no 7º andar



Foto 145 – Trinca na quina da var. do 5º andar




Foto 146 - Lat. da var no 4º andar



Foto 147 - Lat. da var. do 2º andar


Foto 148 – Destacamento da Textura / var. 11º andar

Colunas 11/09


Foto 149 - Trinca lat. da var. no 16º andar


Foto150 - no 14º andar


Fotos 151 /152 – Trincas ao longo da lateral e fundo da viga de Cob.



Foto 153 - Trinca na lat. e na quina / 10º andar


Foto 154 - var. 14º andar




Foto 155 - Lateral da varanda do 13º andar


Foto 156 – Lateral da var. do 9º andar


Foto 157- Lateral da varanda no 6º andar


Foto -158 - Trinca vertical lateral no 1º andar



Foto 159 - Quina da var. no 14º andar


Foto 160 - var. no 13º andar




Foto 161 – Trinca lateral var. no 5º andar



Foto 162 - var. 2º andar





Foto 163 – Trinca horizontal na lateral da varanda do 1º andar

BLOCO 6 – Fachada Lateral - Leste

Colunas 12/11





Fotos - 164 /165 - Trincas na viga da Cob e ao longo do bit



Foto 166 – Trinca sobre esquadria no 17º andar



Foto 167 - Falha no revestimento na Cob




Foto 168 – Trinca no revestimento sob as esquadrias no 11º andar




Foto 169 - Trinca ao longo do fundo da viga no 4º andar




Foto 170 - Trinca vertical próximo a quina no 1º andar



Foto 171 - Trinca sob peitoril no 11º andar



Foto 172 - Esquadria no 5º andar

BLOCO 6 – Fachada Posterior - Leste

Colunas 12 / 10



Foto 173 – Trinca no revest. no 16º andar



Foto 174 - Tricas no revest. da viga no 14º andar



Foto 175 - Viga da var. no 14ºandar




Foto 176 – Trinca sob peitoril no 9º andar



Foto 177 - Viga da var. no 10º andar



Foto 178 - Viga da var. do 9º andar




Foto 179 - Trinca sob peitoril no 7º andar



Foto 180 - Viga da var. do 8º andar



Foto 181 - Viga da var. do 7º andar




Foto 182 - Viga da var. no 6º andar



Foto 183 - Trincas no revest. da viga no 4º andar




Foto 184 – Viga da var. do 4º andar

CALDAS C.A. GERENCIAMENTO DE CONSTRUÇÕES LTDA
caldas@caldasgerenciamento.com.br / Tel: 21-2439-7903




Foto 185 - Trinca na lat. da var. no 3º andar



Foto 186 - Trinca sob peitoril no 1º andar



Foto 187 - Trinca na lateral da Cob sobre a varanda do 17º andar



Foto 188 - Trinca na quina da varanda no 17º andar




Foto 189 – Trinca na viga sob a varanda no 1º andar

Colunas 10 / 08




Foto 190/191 - Quina e centro da varanda do 7º andar com o granito e o revest. trincado




Foto 192 - Viga da Cob sobre a var. do 17º andar



Foto 193 - Trinca no revest. da varanda no 6ºandar




Foto 194 /195 - Trinca no revest. das varandas no 5º e 3º andar



Foto 196 - Revest. da varanda no 2º andar



Foto 197 - Lateral da sacada do 17º andar




Foto 198 - Lateral e frente da sacada do 15º andar



Foto 199 - Quina da var. no 14º andar



Foto 200 - Trinca no fundo de viga na lateral da varanda no 14º andar




Foto 201 – Trinca na lateral e frente da viga na varanda no 12º andar




Foto 202 - Quina da var. no 11º andar




Foto 203 – Frente da varanda do 11º andar




Foto 204 - Trinca no fundo de viga na lateral da varanda no 7º andar



Foto 205 - Lateral da varanda no 5º andar



Foto 206 - Trinca lateral da var. no 3º andar



Foto 207 - Frente viga varanda no 2º andar



Foto 208 – Lateral da varanda no 8º andar



Foto 209 - Quina da varanda no 2º andar



Foto 210 - Lateral da var. no 3º andar



Foto 211 – Lateral da var. no 4º andar



Foto 212 - Lateral da var. no 7º andar



Foto 213 – Lateral da var. no 8º andar



Foto 214 - Lateral da var. no 10º andar



Foto 215 - Lateral da var. no 12º andar



Foto 216 - Lateral da var. no 13º andar


Foto 217 - Trinca no requadro da esquadria no 15º andar


Foto 218 - Quina da var. no 17º andar


Foto 219 - Quina da var. no 16º andar


Foto 220 - Quina e frente da var. no 13º andar


Foto 221 - Lateral da var. no 9º andar




Foto 222 – Trinca no revest. da viga no 4º andar



Foto 223 - Lateral da var. no 3º andar



Foto 224 - Frente de viga da varanda no 3º andar



Foto 225 - Trinca no revest. junto do ar cond. no 1º andar