COMUNICAÇÃO INTERNA

	Nº 0007/2020
DE:	DATA 29/01/2020
PARA: Gerencia de Contabilidade - GERCON	
ASSUNTO: Encaminha Nota Fiscal de Serviço.	

Senhor Gerente,

Encaminho para pagamento.

NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº	5949
EMPRESA:	Dracares Apoio Marítimo e Portuário Ltda
MODALIDADE DA LICITAÇÃO:	Pregão Presencial
NUMERO DA LICITAÇÃO	0042/2019
CONTRATO Nº:	0049/2019
VENCIMENTO DO CONTRATO	22/11/2020
ORDEM DE SERVIÇO Nº	0031/2019
TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO	0048/2019
ADITIVOS	
MEDIÇÃO Nº	
PERÍODO:	DEZEMBRO/2019
VENCIMENTO:	Conforme calendário pagamento SCPARPorto de SFS

OBJETO: valor mensal referente a Implantação e operação de Base de Emergências Ambientais, referente ao mês de Dezembro de 2019.

VALOR DO CONTRATO	ACUMULADO	SALDO
R$: 890.000,00	**R$: 37.012,87**	**R$: 852.987,13**

Atenciosamente,

.....

Fiscal do Contrato

Oscar Schmidt

Analista Téc. em Gestão Portuária I

Matrícula 173544-6

Recebido Setor/GEAFC/SCPAR PSFS

Em, 30 / 01 / 2020 hs 13:57h

Adriana Fernandes Flores

Matrícula: 379.434-2

Av. Engenheiro Leite Ribeiro, 782, Centro
São Francisco do Sul - SC
Fone: +55 47 **3481-4800**
porto@apsfs.sc.gov.br

****

DRACARES APOIO MARITIMO E PORTUARIO LTDA
CNPJ: 07.049.258/0001-21
RUA FERNANDES DIAS, 456 - JUCESC42203522430-SALA 301
CEP: 89240-000 - Bairro: CENTRO
Município: SAO FRANCISCO DO SUL - SC
Telefone: (47) 34442038
Email: diogo.silva@dracares.com.br
Insc. Municipal: 5458 **Insc. Estadual:** ISENTO

Número da NFS-e
5949

Situação
Emitido

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Série NFS-e 1

Estado de Santa Catarina - Brasil
Prefeitura Municipal de São Francisco do Sul
Secretaria de Fazenda

Autenticidade
0183190013115231

Data Emissão	Hora Emissão
27/01/2020	**19:11:28**

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome Fantasia
SCPAR PORTO DE SÃO FRANCISCO DO SUL S.A.

Razão Social		CPF/CNPJ
SCPAR PORTO DE SAO FRANCISCO DO SUL S.A.		29.307.982/0001-40
Endereço	**Número**	**Complemento**
RUA ENG. LEITE RIBEIRO	782	PORTO
Bairro	**CEP**	**Cidade - Estado**
CENTRO	89240-000	SAO FRANCISCO DO SUL - SC

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

Serviço	Local Prest.	Alíquota	Sit. Trib.	Vlr. Trib.	Dedução	Vlr. ISSRF
2001	8319	3.00 %	TIST	26.986,67	0,00	809,60

Descrição do Serviço: CONFORME CONTRATO N 0049/2019 da ORDEM DE COMPRA N 0031/2019 do PREGAO N 0042/2019 - referente a BASE DE EMERGENCIA AMBIENTAL competencia: Dezembro/2019

Base de Cálculo	Valor ISSQN	Valor ISSRF	Desconto	**Valor Total**	
26.986,67	809,60	809,60	0,00	**26.986,67**	
IR	**INSS**	**CSLL**	**COFINS**	**PIS**	
0,00	1.484,27	269,87	809,60	175,41	

Descrição dos subitens da lista de serviço em acordo com Lei Complementar 116/03

2001 - SERVIÇOS PORTUÁRIOS, FERROPORTUÁRIOS, UTILIZAÇÃO DE PORTO, MOVIMENTAÇÃO DE PASSAGEIROS,REBOQUE DE EMBARCAÇÕES, REBOCADOR ESCOTEIRO, ATRACAÇÃO, DESATRACAÇÃO, SERVIÇOS DE PRATICAGEM,CAPATAZIA, ARMAZENAGEM DE QUALQUER NATUREZA, SERVIÇOS ACESSÓRIOS, MOVIMENTAÇÃO DE MERCADORIAS, SERVIÇOS DE APOIO MARÍTIMO, DE MOVIMENTAÇÃO AO LARGO, SERVIÇOS DE ARMADORES, ESTIVA, CONFERÊNCIA, LOGÍSTICA E CONGÊNERES

Legenda do local da prestação do serviço

8319 - SAO FRANCISCO DO SUL - SC

Outras Informações

TIST - Tributada Integralmente e sujeita à Substituição Tributária. O ISSRF informado na NFS-e deverá ser retido pelo Tomador do Serviço.

(2001) Serviço Tributado no município do prestador.

Autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica: 299/2011 de 06/10/2011.

A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no município do Prestador: 10/02/2020.

A veracidade das informações declaradas na NFs-e podem ser consultadas no site: www.atende.net/datacenter/ .

Valor aproximado dos tributos: Federais R$ 3.629,71 (13.45%), Estaduais R$ 0,00 (0.00%), Municipais R$ 1.087,56 (4.03%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT.

Vencimento: 31/01/2020 Valor a Pagar: 23.437,92 Vlr. Pis: 175,41 Vlr. Cofins: 809,60 Vlr. Csll: 269,87 **A retencao de INSS deve ser nos moldes da IN RFB n 971/2009. Reducao de 50% da base de calculo do INSS conforme artigo 122 da IN RFB N 971/2009

Software FiscalWeb- IPM Sistemas - Protegido por Lei.


Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

DRACARES
Apoio Marítimo e Portuário

RELATÓRIO TÉCNICO

RELATÓRIO DE ATIVIDADE MENSAL

PORTO DE SÃO FRANCISCO DO SUL – SC



DEZEMBRO/2019

DRACARES
Apoio Marítimo e Portuário
Fernandes Dias, 456 - Centro
São Francisco do Sul / SC
+55 (47) 3444.2038 | www.dracares.com.br

DRACARES
Apoio Marítimo e Portuário

Sumário

1. INTRODUÇÃO
2. ATIVIDADES OPERACIONAIS
3. EVENTOS
4. EQUIPE DRACARES
5. ATENDIMENTO
   5.1. ATENDIMENTO EMERGENCIAL
   5.2. INSPEÇÕES

1. . INTRODUÇÃO:

O presente relatório tem como objetivo principal, apresentar a **GERÊNCIA DE MEIO AMBIENTE DO PORTO DE SÃO FRANCISCO DO SUL - SC,** as atividades executadas, durante o mês de dezembro de 2019 referente ao Contrato de Prestação de Serviços de Implantação e Operação de Base de Atendimento Emergencial **nº 0049/2019.**

2. ATIVIDADES OPERACIONAIS:

Na segunda semana de Dezembro a DRACARES iniciou suas operações de prestação de serviços atendendo uma emergência no dia 10 de dezembro, utilizamos barreiras absorventes para a retirada do óleo na água, foi utilizado uma embarcação com dois operadores de emergência e mais dois operadores em terra com um veículo de apoio.




FOTO 01. Atendimento a Emrgencia do dia 10 de dezembro.




FOTO 02. Atendimento a Emrgencia do dia 10 de dezembro.

Foi realizado a limpeza utilizando a técnica que chamamos de caracol, não foi necessário a utilização dos Skimmers e seus acessórios pois a quantidade de óleo era muito fina sobre a água.

.




FOTO 03. Atendimento a Emergência - Técnica Caracol.



FOTO 04. Atendimento a Emergência - Tecnica Caracol.




FOTO 05. Atendimento a Emergência - Técnica Caracol.



FOTO 06. Atendimento a Emergência - Técnica Caracol.

Depois de algumas horas iniciamos a retirada das barreiras de absorção saturadas com o óleo absorvido sobre a água, com o apoio da equipe que se encontrava em terra iniciou a retira e o acondicionamento do material contaminado nos BigBag para dar a destinação final.




FOTO 07. Atendimento a Emergência – Inicio da retirada da Barreiras de Absorção.



FOTO 08. Atendimento a Emergência – Barreiras de Absorção contaminadas com óleo.




FOTO 09. Atendimento a Emergência – Barreiras acondicionadas nos Big Bag.

A implantação da Base de Atendimento Emergencial, deu seu início no dia 11 de

dezembro, mas a mobilização dos equipamentos e materiais se iniciou na primeira semana do mesmo mês.



FOTO 10. Mobilização da Base de Atendimento a Emergência - SCPAR.



FOTO 11. Mobilização da Base de Atendimento a Emergência - SCPAR.



FOTO 12. Mobilização da Base de Atendimento a Emergência - SCPAR.




FOTO 13. Mobilização da Base de Atendimento a Emergência - SCPAR.




FOTO 14. Mobilização da Base de Atendimento a Emergência - SCPAR.



FOTO 15. Mobilização da Base de Atendimento a Emergência - SCPAR.




FOTO 16. Mobilização da Base de Atendimento a Emergência - SCPAR.




FOTO 17. Mobilização da Base de Atendimento a Emergência - SCPAR.



FOTO 18. Mobilização da Base de Atendimento a Emergência - SCPAR.



FOTO 19. Mobilização da Base de Atendimento a Emergência - SCPAR.



FOTO 20. Mobilização da Base de Atendimento a Emergência - SCPAR.




FOTO 21. Mobilização da Base de Atendimento a Emergência - SCPAR.



FOTO 22. Mobilização da Base de Atendimento a Emergência - SCPAR.




FOTO 23. Mobilização da Base de Atendimento a Emergência - SCPAR.




FOTO 24. Mobilização da Base de Atendimento a Emergência - SCPAR.




FOTO 25. Mobilização da Base de Atendimento a Emergência - SCPAR.

Logo em seguida a chegada dos materiais todas as Barreiras de Contenção foram lavadas e aduchadas antes de serem acondicionadas dentro do conteiner.




FOTO 26. Mobilização da Base de Atendimento a Emergência - SCPAR.



FOTO 27. Mobilização da Base de Atendimento a Emergência - SCPAR.



FOTO 28. Mobilização da Base de Atendimento a Emergência - SCPAR.

Depois de organizar e catalogar todos os equipamentos e matreriais acondicionados dentre do conteiner, chego a vez de arrumar o escritório.



FOTO 28. Mobilização da Base de Atendimento a Emergência - SCPAR.

No decorrer do mês de Dezembro iniciamos a implantação das rotinas das inspeções na Área Portuária a conferencia do materiais de consumo e a elaboração dos relatórios rotineiros a serem implantados.

Dando continuidade nas conferências dos equipamentos e materiais para atendimento a emergências, retiramos todos equipamentos e materiais do conteneir para teste.



FOTO 29. Conferência de materiais da Base de Atendimento a Emergência - SCPAR.

3. EVENTOS:

No inicio do mês de dezembro, o Gerente de Base de Emergência da DRACARES o Sr. João Marcelo da Silveira Sylvestre, participou da 3º Reunião da Comissão Estadual de Prevenção, Preparação e Resposta Rápida a Emergências Ambientais com Produtos Perigosos (CEP2R2), onde tivemos o convite a participar desse seleto grupo, o convite veio do Senhor Almir Vieira, Gerente da Defesa Civil, a DRACARES apresentou seu trabalho a todos os participantes a frente do CE-P2R2.

Ainda na primeira e segunda semana de dezembro foi ministrato a todos os operadores das bases de Emergência do Porto de São Francisco do Sul, TESC e Porto de Itapoá o Treinamento Padrão IMO I, o treinamento teve como instrutor o Coordenador de Emergência Raul Casas.

Também na mesma ocasião foi ministrado o Curso de Operação de GPS.



FOTO 30. Capacitação dos Operadores – Treinamento Padrão IMO I.



FOTO 30. Capacitação dos Operadores – Treinamento Padrão IMO I.




FOTO 31. Capacitação dos Operadores – Treinamento Padrão IMO I.



FOTO 32. Capacitação dos Operadores – Curso de Operação de GPS - Teoria.



FOTO 33. Capacitação dos Operadores – Curso de Operação de GPS - Teoria.




FOTO 34. Capacitação dos Operadores – Curso de Operação de GPS - Teoria.




FOTO 35. Capacitação dos Operadores – Curso de Operação de GPS - Prática.




FOTO 36. Capacitação dos Operadores – Curso de Operação de GPS - Prática.

E concluindo as capacitações, tivemos o treinamento de primeiro socorros com a participação novamente de todos os operadores.



FOTO 37. Capacitação dos Operadores – Treinamento de Primeiro Socorros.

4. EQUIPE OPERACIONAL DRACARES:

Gerente das Bases de Emergência: João Marcelo da S. Sylvestre
Coordenador das Bases de Emergência: Raul Casas
Gerente de Operações: Jurandir Estácio Junior
Assistente de Operações: Luciano Peres Cidral
Assistente de Operações: Jonny Germano

Operadores da Base:
Everton Djalma de Carvalho
Marcos Aurélio de Oliveira
Marcos Suzane
Nathan Roxo

Horário:
De Segunda a Sexta-Feira:07:30 hs as 11:30 hs e das 13:30 as 17:30 hs
Sábado: 07:30 as 11:30 hs



5. ATENDIMENTOS:

5.1. ATENDIMENTO EMERGENCIAL:

Nº ATENDIMENTO	DATA DA SOLICITAÇÃO	PRODUTO ENVOLVIDO
202/2019 – RA:9501	10/12/2019	Óleo Diesel

5.2. INSPEÇÕES:

INSPEÇÃO	QUANTIDADE	FREQUÊNCIA
Área IMO		2 POR DIA
Casa de Bomba		1 POR SEMANA
Área Portuária		2 POR DIA
Kit de Emergência		1 POR SEMANA