DRACARES
Apoio Marítimo e Portuário

# RELATÓRIO TÉCNICO

## RELATÓRIO DE ATIVIDADE MENSAL

## PORTO DE SÃO FRANCISCO DO SUL – SC




**JUNHO/2020**

DRACARES
Apoio Marítimo e Portuário

Fernandes Dias, 456 - Centro
São Francisco do Sul / SC
+55 (47) **3444.2038** | www.**dracares**.com.br

## Sumário:

1. INTRODUÇÃO
2. ATIVIDADES OPERACIONAIS
3. EQUIPE DRACARES
4. ATENDIMENTO
   4.1. ATENDIMENTO EMERGENCIAL
   4.2. INSPEÇÕES


Fernandes Dias, 456 - Centro
São Francisco do Sul / SC
+55 (47) **3444.2038** | www.**dracares**.com.br

## 1. . INTRODUÇÃO:

O presente relatório tem como objetivo principal, apresentar a **GERENCIA DE MEIO AMBIENTE DO PORTO DE SÃO FRANCISCO DO SUL - SC,** as atividades executadas, durante o mês de junho de 2020 referente ao Contrato de Prestação de Serviços de Implantação e Operação de Base de Atendimento Emergencial **nº 049/2019.**

## 2. ATIVIDADES OPERACIONAIS:

Em junho de 2020 a Base de Operação de Emergência DRACARES manteve as rotinas de trabalho de monitoramento da área portuária e as manutenções dos equipamentos e materiais, continuamos com atenção na limpeza da base e na viatura devido ao Covid-19 (Pandemia).



FOTO 01. Base Operacional de Emergência Dracares - SCPAR.







FOTO 02 e 03. Higienização interna da viatura e limpeza externa.



FOTO 04. Manutenção e higienização do Ar condicionado da Base de Emergência.



FOTO 05. Limpeza e higienização do ar condicionado da Base de Emergência.



FOTO 06. Mantendo em dia a revisão dos equipamentos.




FOTO 07. Mantendo em dia a revisão dos materiais.

No mês de junho, tivemos um acionamento de emergência, como também as rotinas nas fiscalizações da área portuária, como retirada de resíduo e carregamento dos navios.




FOTO 08. Vistoria de rotina dos operadores do píer 101.




FOTO 09. Vistoria de rotina dos operadores do Berço 101.


Fernandes Dias, 456 - Centro
São Francisco do Sul / SC
+55 (47) **3444.2038** | www.**dracares**.com.br



FOTO 10. Acompanhamento de abastecimento de óleo lubrificante no MV KT BIRDIE - Berço 101.



FOTO 11. Atendimento a vazamento de óleo diesel do gerador próximo ao Gate de caminhões.



FOTO 12. Atendimento a vazamento de óleo diesel do gerador próximo ao Gate de caminhões.



FOTO 13. Atendimento e acompanhamento a instalação do novo reservatório de combustível do gerador - Gate de caminhões.

E finalizando o mês de junho fizemos os testes dos equipamentos e motobombas conforme cronograma de manutenção e teste dos mesmos.

Esses procedimentos vêm de encontro para verificar a eficiência dos equipamentos quando seu uso for necessário.



FOTO 14. Motobomba testada e embalada.



FOTO 15. Barreiras de Contenção verificadas e acondicionadas para uso.

Desde o mês passado estamos mantendo uma visita por semana do Gestor da DRACARES o Sr. Raul Casas, Gerente Operacional das Bases, nas visitas eles passa as orientações do DDS que é realizado todos os dias, orientações na prevenção do COVID-19 e demais demandas relacionadas as rotinas da Base de Emergência da SCPAR.

## 3. EQUIPE OPERACIONAL DRACARES:

**Gerente Comercial das Bases:** João Marcelo da S. Sylvestre
**Gerente das Bases de Emergência**: Raul Casas
**Gerente de Operações:** Jurandir Estácio Junior
**Assistente de Operações:** Jonny Germano

**Operadores da Base:**
Everton Djalma de Carvalho
Marcos Aurélio de Oliveira
Nathan Roxo
Weliton Maikon Gonçalves
**Horário:**
**De Segunda a Sexta-Feira:**07:30 hs as 11:30 hs e das 13:30 as 17:30 hs.
**Sábado**: 07:30 as 11:30 hs.



## 4. ATENDIMENTOS:

### 4.1. ATENDIMENTO EMERGENCIAL:

| N° ATENDIMENTO | DATA DA SOLICITAÇÃO | PRODUTO ENVOLVIDO |
|---|---|---|
| 09469 | 19/06/2020 | 1202 |
| | | |
| | | |

### 4.2. INSPEÇÕES:

| INSPEÇÃO | QUANTIDADE | FREQUÊNCIA |
|---|---|---|
| Área IMO | 00 | ---------- |
| Casa de Bomba | 04 | 1 POR SEMANA |
| Área Portuária | 44 | 2 POR DIA |
| Kit de Emergência | 04 | 1 POR SEMANA |