DRACARES
Apoio Marítimo e Portuário

RELATÓRIO TÉCNICO

RELATÓRIO DE ATIVIDADE MENSAL

PORTO DE SÃO FRANCISCO DO SUL – SC



AGOSTO/2020

DRACARES
Apoio Marítimo e Portuário

Fernandes Dias, 456 - Centro
São Francisco do Sul / SC
+55 (47) **3444.2038** | www.**dracares**.com.br

Sumário:

1. INTRODUÇÃO
2. ATIVIDADES OPERACIONAIS
3. EQUIPE DRACARES
4. ATENDIMENTO
   4.1. ATENDIMENTO EMERGENCIAL
   4.2. INSPEÇÕES

Fernandes Dias, 456 - Centro
São Francisco do Sul / SC
+55 (47) **3444.2038** | www.**dracares**.com.br

1. . INTRODUÇÃO:

O presente relatório tem como objetivo principal, apresentar a **GERENCIA DE MEIO AMBIENTE DO PORTO DE SÃO FRANCISCO DO SUL - SC,** as atividades executadas, durante o mês de agosto de 2020 referente ao Contrato de Prestação de Serviços de Implantação e Operação de Base de Atendimento Emergencial **nº 049/2019.**

2. ATIVIDADES OPERACIONAIS:

Em agosto de 2020 a Base de Operação de Emergência DRACARES manteve as rotinas de trabalho de monitoramento da área portuária, vistorias diárias e acompanhamento de prestadores de serviço, também continuamos com toda a atenção nos cuidados devido ao Covid-19 (Pandemia).



FOTO 01. Base Operacional de Emergência Dracares - SCPAR.



FOTO 02. Higienização interna da viatura e limpeza externa.

No dia 28 de agosto fizemos a substituição da viatura Saveiro MJL 9781 para que a mesma passe por manutenção preventiva e corretivas, sendo substituída por outra Saveiro QHH 5581, devidamente equipada e pronta para atendimento as ocorrências.



FOTO 03. Troca de Viatura para manutenção da MJL 9781, ficando a QHH 5581 de prontidão.

Como já é de rotina a equipe de operadores da base SC Par fizeram as vistorias nas áreas do Porto.




FOTO 04. Acompanhamento e fiscalização de retirada de Resíduo da Embarcação




FOTO 05. Acompanhamento e fiscalização de retirada de Resíduo da Embarcação.



FOTO 06. Acompanhamento e fiscalização de retirada de Resíduo da Embarcação Berço 101.



FOTO 07. Acompanhamento e fiscalização de retirada de Resíduo da Embarcação – Berço 101.

Em suas rondas de rotinas observamos o carregamento de um navio no Berço 101 e no mesmo momento acompanhamos a entrega de material Perigoso, conforme as fotos a seguir:



FOTO 08. Vistoria de rotina – Berço 101.



FOTO 09. Acompanhamento de entrega de óleo para Embarcação – Berço 101



FOTO 10. Acompanhamento de entrega de óleo para Embarcação – Berço 101



FOTO 11. Acompanhamento de entrega de óleo para Embarcação – Berço 101



FOTO 12. Acompanhamento e fiscalização de retirada de Resíduo da Embarcação.

Mantendo o programa de manutenção fizemos os teste e verificação dos equipamentos de prontidão da base.



FOTO 13. Manutenção e testes dos equipamentos de prontidão da Base Dedicada SCpar.

Na segunda quinzena do mês de agosto, tivemos um acionamento para verificação de óleo na balança do GATE 01. Fomos até o local e foi constatado que se tratava de lama, devido ao clima chuvoso, recomendamos uma lavagem do local, pois não havia necessidade de aplicação de absorventes (Mantas e Turfa), por se tratar de lama.



FOTO 14. Acionamento para averiguar óleo na Balança do GATE 01.



FOTO 15 e 16. Acionamento para averiguar óleo na Balança do GATE 01.

Ainda na mesma semana (24/08), fomos acionados para atender um vazamento de óleo bem no acesso interno do GATE 01 onde fizemos todas as contenções, limpeza e retirada do resíduo, sendo encaminhado para destinação correta.



Foto 17. Acionamento para atendimento a vazamento de óleo – acesso interno do GATE 01 do Porto.



Foto 18. Acionamento para atendimento a vazamento de óleo – acesso interno do GATE 01 do Porto.



Foto 19. Acionamento para atendimento a vazamento de óleo – acesso interno do GATE 01 do Porto.



Foto 20. Acionamento para atendimento a vazamento de óleo – acesso interno do GATE 01 do Porto.



Foto 21. Acionamento para atendimento a vazamento de óleo – acesso interno do GATE 01 do Porto.



Foto 22. Acionamento para atendimento a vazamento de óleo – acesso interno do GATE 01 do Porto.



Foto 23. Acionamento para atendimento a vazamento de óleo – acesso interno do GATE 01 do Porto.



Foto 24. Acionamento para atendimento a vazamento de óleo – acesso interno do GATE 01 do Porto.



Foto 25. Acionamento para atendimento a vazamento de óleo – acesso interno do GATE 01 do Porto.



CONTRATO

DRACARES
Apoio Marítimo e Portuário

RELATÓRIO DE ATIVIDADE

OS 5363

DOCUMENTO: Nº 009497

EMBARCAÇÃO UTILIZADA:

1. CLIENTE

DATA DO SERVIÇO	AGÊNCIA / CLIENTE
24/08/2020	SX Port
NAVIO /EMBARCAÇÃO	REQUISITANTE DO SERVIÇO

2. TIPO DE SERVIÇO

HORA DE SAÍDA	HORA DE CHEGADA	HORÍMETRO SAÍDA	HORÍMETRO CHEGADA
10 : 00	10 : 30		

☐ CERCO PREVENTIVO ☐ VG SFS P/ ITAPOÁ ☐ AMARRAÇÃO/ DESAMARRAÇÃO ☐ DRAFT SURVEY ENTRADA
☐ PRONTIDÃO ☐ VG ITAPOÁ P/ SFS ☒ OIL SPILL ☐ DRAFT SURVEY SAÍDA
☐ VG P/ BARRA ☐ VG AO LARGO ☐ OUTROS

3. MATERIAL UTILIZADO

MATERIAL	QUANTIDADE	MATERIAL	QUANTIDADE
BARREIRA DE CONTENÇÃO			
BARREIRA ABSORVENTE			
MANTA ABSORVENTE			
TURFA SORBENT	2 SACA DE TURFA		

4. OCORRÊNCIAS

CONFORME SOLICITAÇÃO DA COAUDEN PORTUÁRIA, FOMOS ATÉ O GATE 01 PARA VERIFICAR POSSÍVEL VAZAMENTO DE ÓLEO. NO QUAL FOI CONSTATADO O VAZAMENTO, FOI FEITO O PROCEDIMENTO DE LIMPEZA DO LOCAL, AUTORIZADO PELO SR OSCAR

NOME Tripulação / Operadores: EVERTON, NATHAN

ASSINATURA Cliente:

Foto 25. Acionamento para atendimento a vazamento de óleo – acesso interno do GATE 01 do Porto.

Como nos meses anteriores as vistorias nos kits de emergência são constantes.



Foto 26. Vistoria dos Kits de emergência da área Portuária (Kit 1 – área de manutenção).



Fotos 27. Vistoria dos Kits de emergência da área Portuária (Kit 2 – área dos armazéns).



Fotos 28. Vistoria dos Kits de emergência da área Portuária (Kit 3 – área do Gate 1).



Fotos 29. Vistoria dos Kits de emergência da área Portuária (Kit 4 – entre o Berço 103 e 102).



Fotos 30. Vistoria dos Kits de emergência da área Portuária (Kit 5 – entre o Berço 102 e 101).



Foto 31. Vistoria da área Portuária – Gate 02.

Na busca contínua do aprimoramento da qualidade da prestação do serviço a Base dedicada DRACARES/SCPar, estará implantando para o próximo mês um relatório diário de informações referente as vistorias e check list da área portuária conforme modelo que segue:



Foto 32.



Foto 33



Foto 34



Foto 35



Foto 36



Foto 37.



Foto 38.



Foto 39



Foto 40



Foto 41.



Foto 42




Foto 43.

3. EQUIPE OPERACIONAL DRACARES:

Gerente Técnico e Comercial das Bases: João Marcelo da S. Sylvestre
Gerente das Bases de Emergência: Raul Casas
Gerente de Operações: Jurandir Estácio Junior
Supervisor de Operações: Jonny Germano

Operadores da Base:
Everton Djalma de Carvalho
Marcos Aurélio de Oliveira
Nathan Roxo
Weliton Maikon Gonçalves
Horário:
De Segunda a Sexta-Feira:07:30 hs as 11:30 hs e das 13:30 as 17:30 hs.
Sábado: 07:30 as 11:30 hs.



Fernandes Dias, 456 - Centro
São Francisco do Sul / SC
+55 (47) **3444.2038** | www.**dracares**.com.br

4. ATENDIMENTOS:

4.1. ATENDIMENTO EMERGENCIAL:

N° ATENDIMENTO	DATA DA SOLICITAÇÃO	PRODUTO ENVOLVIDO
RA 9497	24/08/2020	Óleo Hidráulico

4.2. INSPEÇÕES:

INSPEÇÃO	QUANTIDADE	FREQUÊNCIA
Área IMO	00	----------
Casa de Bomba	02	1 POR SEMANA
Área Portuária	47	2 POR DIA
Kit de Emergência	04	1 POR SEMANA