DRACARES
Apoio Marítimo e Portuário

RELATÓRIO TÉCNICO

RELATÓRIO DE ATIVIDADE MENSAL

PORTO DE SÃO FRANCISCO DO SUL – SC



SETEMBRO/2020

DRACARES
Apoio Marítimo e Portuário
Fernandes Dias, 456 - Centro
São Francisco do Sul / SC
+55 (47) **3444.2038** | www.**dracares**.com.br

Sumário:

1. INTRODUÇÃO
2. ATIVIDADES OPERACIONAIS
3. EQUIPE DRACARES
4. ATENDIMENTO
   4.1. ATENDIMENTO EMERGENCIAL
   4.2. INSPEÇÕES

Fernandes Dias, 456 - Centro
São Francisco do Sul / SC
+55 (47) **3444.2038** | www.**dracares**.com.br

1. . INTRODUÇÃO:

O presente relatório tem como objetivo principal, apresentar a **GERENCIA DE MEIO AMBIENTE DO PORTO DE SÃO FRANCISCO DO SUL - SC,** as atividades executadas, durante o mês de setembro de 2020 referente ao Contrato de Prestação de Serviços de Implantação e Operação de Base de Atendimento Emergencial **nº 049/2019.**

2. ATIVIDADES OPERACIONAIS:

Em setembro de 2020 a **Base de Operação de Emergência DRACARES** manteve as rotinas de trabalho de monitoramento da área portuária, vistorias diárias e acompanhamento de prestadores de serviço, estamos mantendo toda atenção nos cuidados preventivos a Covid-19 (Pandemia).



FOTO 01. Base Operacional de Emergência Dracares - SCPAR.



FOTO 02. Higienização interna da viatura e limpeza externa.



FOTO 03. Viatura de prontidão, lavada e higienizada.

Vistoria nas áreas Portuária da SC Par, as vistorias são realizadas pelo menos duas vezes por dia.



FOTO 04. Em frente ao Berço 201.



FOTO 05. Vistoria na área do GATE 02..

Fernandes Dias, 456 - Centro
São Francisco do Sul / SC
+55 (47) **3444.2038** | www.**dracares**.com.br



FOTO 06. Vistoria no Berço 102.

Fernandes Dias, 456 - Centro
São Francisco do Sul / SC
+55 (47) **3444.2038** | www.**dracares**.com.br



FOTO 07. Vistoria no Berço 101.

Nas rondas de rotinas observamos uma quantidade considerável de poças d´água nas áreas do Porto, porém nenhuma apresentava íris de óleo no momento da vistoria.



FOTO 08. Vistoria de rotina – Berço 201.



FOTO 09. Acompanhamento da atracação.

Fernandes Dias, 456 - Centro
São Francisco do Sul / SC
+55 (47) **3444.2038** | www.**dracares**.com.br



FOTO 10. Vistoria da área Portuária.

Fernandes Dias, 456 - Centro
São Francisco do Sul / SC
+55 (47) **3444.2038** | www.**dracares**.com.br



FOTO 11. Acompanhamento do descarregamento da Embarcação.



FOTO 12. Acompanhamento e fiscalização da atracação da Embarcação.

No início do mês de setembro a Base de Emergência foi acionada pelo Sr. Oscar para fazer a limpeza das balanças do GATE 01, a equipe ao chegar ao local constatou que havia um quantidade considerável de óleo e terra sobre as balanças onde procedemos com a raspagem e limpeza, o resíduo retirado foi encaminhado para as caçambas para destinação.



FOTO 13. Limpeza das Balanças do GATE 01 pela equipe de prontidão da Base Dedicada SCpar.



FOTO 14. Limpeza das Balanças do GATE 01 pela equipe de prontidão da Base Dedicada SCpar.



FOTO 15. Limpeza das Balanças do GATE 01 pela equipe de prontidão da Base Dedicada SCpar.



Foto 16. Resíduo da Limpeza das Balanças do GATE 01 - equipe de prontidão da Base Dedicada SCpar.



Foto 17. Destinação do Resíduo da Limpeza das Balanças do GATE 01 - equipe de prontidão da Base Dedicada SCpar

DRACARES
Apoio Marítimo e Portuário

R2 - RELATÓRIO DE ATENDIMENTO A EMERGÊNCIA

Cliente: **SC-PAR - Porto de São Francisco do Sul**				**DSR-BS-SC-PAR-073/2020**	
R.A Nº 009498		**Acionamento: nº 064/2020**		**Requisitante: Guarda Portuária - Oscar Schmidt- SC-PAR**	
1. DATA e HORÁRIO					
Data da emergência:	03/09/2020	**Hora Inicial:**	08:15	**Hora final:**	08:40
2. DESCRIÇÃO DA EMERGÊNCIA E LOCAL					
2.1 Descrição da Emergência e a localização: Os Operadores da Base Dedicada SC PAR - DRACARES, foram acionados para pela Guarda Portuária, para verificar o vazamento de óleo na Balança do GATE 01.					
3. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS					
3.1 Acionamento: A Base de emergência SC PAR - Dracares foi acionada e chegando ao local informado, constatou que havia no pavimento/Balança, uma quantidade de óleo Hidraúlico.					
3.2 Sinalização / Isolamento: Sinalização feita na área.					
3.3 Execução do serviço: Com a constatação do óleo Hidraúlico sobre o pavimento/balança no GATE 01, fizemos as devidas sinalizaçãoes e orientação para terceiros que estavam no local transitando. Foi solicitado ao Sr. Oscar Shmidt - Gerente do Meio Ambiente, a autorização para executar a limpeza das duas Balanças do GATE 01. Autorização confirmada, iniciamos a limpeza e retirada do resíduo gerado, após a aplicação de 10 kg de absorvente natural, sobre o pavimento/balanças. Acondicionamos o resíduo em dois sacos reforçados apropriados de 50 litros cada, onde o mesmo foi encaminhado para a destinação correta.					

Foto 18. Relatório do Atendimento – Limpeza da Balança do GATE 01 do Porto.

Mantendo sempre a rotina como nos meses anteriores as vistorias nos kits de emergência são constantes.



Foto 19. Vistoria dos Kits de emergência da área Portuária (Kit 1 – área de manutenção).



Fotos 20. Vistoria dos Kits de emergência da área Portuária (Kit 2 – área dos armazéns).



Fotos 21. Vistoria dos Kits de emergência da área Portuária (Kit 3 – área do Gate 1).



Fotos 22. Vistoria dos Kits de emergência da área Portuária (Kit 4 – entre o Berço 103 e 102).



Fotos 23. Vistoria dos Kits de emergência da área Portuária (Kit 5 – entre o Berço 102 e 101).

Para manter a qualidade da prestação de serviço, a Base dedicada DRACARES/SCPar, mantem uma rotina de manutenção e teste dos equipamentos fazendo as vistorias e check list de todos os recursos, conforme as fotos:




Foto 24. Vistoria e lubrificação da moto bomba – 01.



Foto 25. Vistoria e lubrificação da moto bomba – 02.




Foto 26. Vistoria e conferencia do material.



Foto 26. Vistoria e conferência do material (Skimmer e Barreira de Contenção).



Foto 27. Vistoria e conferência do material.



FICHA DE MANUTENÇÃO

Identificação Interna	GRUPO E SUBGRUPO A – 01 A 02
Nome do Equipamento	BOMBA SPATE

Foto do Equipamento	X
Descrição do Equipamento	Bomba Spate

Informações de manutenção do Fabricante	X
Outras Informações	Manutenção Preventiva.

Manutenção Realizada	Data e rubrica do Operador
BOMBA SPATE GRUPO – E – SUBGRUPO – A 01 28/04/2020	MARCOS A.
BOMBA SPATE GRUPO – E – SUBGRUPO – A 02 28/04/2020	MARCOS A.
TESTE FUNCIONAMENTO 27/05/2020	
TESTE FUNCIONAMENTO 20/06/2020	
TESTE FUNCIONAMENTO 25/07/2020	
TESTE FUNCIONAMENTO 20/08/2020	
TESTE FUNCIONAMENTO 21/09/2020	

Foto 28. Ficha de controle de Manutenção das Moto Bombas.



DRACARES
Apoio Marítimo e Portuário

DIÁRIO:	OBS:
REALIZAR DDS	PRIMEIRO HORÁRIO DO DIA
PREENCHIMENTO DO REGISTRO DE TREINAMENTO	PRIMEIRO HORÁRIO DO DIA
RONDAS NO PÁTIO SC-PAR	2X EM CADA PERÍODO DO DIA
PREENCHIMENTO DO LIVRO DE REGISTRO	A TARDE
PREENCHIMENTO DO RDO	A TARDE
CONTROLE DE QUILOMETRAGEM	DECORRER DO DIA
PREENCHIMENTO DO LIVRO PONTO	DECORRER DO DIA
SEMANAL:	**OBS:**
LIMPEZA DA BASE	SEGUNDA FEIRA
MANUTENÇÃO/LIMPEZA ELETRÔNICOS	TERÇA FEIRA
VISTORIA DOS KITS DE EMERGÊNCIA	QUARTA FEIRA
BALANÇO DE ESTOQUE	QUINTA FEIRA
ENTREGA DE CHECK LIST DO MEIO AMBIENTE	SEXTA FEIRA
HIGIENIZAÇÃO DA VIATURA	SÁBADO
REGISTRO DE ACESSO DO VEÍCULO	CONFORME VENCIMENTO
MENSAL:	**OBS:**
MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS	BOMBA SPATE/RÁDIO/CARRO
LIMPEZA EXTERNA DOS CONTAINERS	
LIMPEZA DOS KITS DE EMERGÊNCIA	
PEDIDO DE MATERIAL	
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO	

Foto 29. Rotina dos operadores da Base Dedicada SCpar.

Além das rotinas diárias também estamos atentos as manobras para retirada de resíduo liquido e sólidos dos navios que estão nos berços do Porto, como também no processo de descarregamento e carregamento de cargas.



Foto 30. Fiscalização da área Portuária.




Foto 31. Fiscalização da área Portuária.

Fernandes Dias, 456 - Centro
São Francisco do Sul / SC
+55 (47) **3444.2038** | www.**dracares**.com.br




Foto 32. Fiscalização da área Portuária.



Foto 33. Fiscalização da área Portuária.



Foto 34. Fiscalização da área Portuária.




Foto 35. Fiscalização da área Portuária.



Foto 36. Fiscalização da área Portuária – Berço 102.




Foto 37. Fiscalização da área Portuária.

Fernandes Dias, 456 - Centro
São Francisco do Sul / SC
+55 (47) **3444.2038** | www.**dracares**.com.br

3. EQUIPE OPERACIONAL DRACARES:

Gerente Técnico e Comercial das Bases: João Marcelo da S. Sylvestre
Gerente das Bases de Emergência: Raul Casas
Gerente de Operações: Jurandir Estácio Junior
Supervisor de Operações: Jonny Germano

Operadores da Base:
Everton Djalma de Carvalho
Marcos Aurélio de Oliveira
Nathan Roxo
Weliton Maikon Gonçalves
Horário:
De Segunda a Sexta-Feira:07:30 hs as 11:30 hs e das 13:30 as 17:30 hs.
Sábado: 07:30 as 11:30 hs.



4. ATENDIMENTOS:

4.1. ATENDIMENTO EMERGENCIAL:

N° ATENDIMENTO	DATA DA SOLICITAÇÃO	PRODUTO ENVOLVIDO
RA 9498	03/09/2020	Óleo Hidráulico

4.2. INSPEÇÕES:

INSPEÇÃO	QUANTIDADE	FREQUÊNCIA
Área IMO	00	----------
Casa de Bomba	02	1 POR SEMANA
Área Portuária	52	2 POR DIA
Kit de Emergência	05	1 POR SEMANA