SCPAR PORTO DE SÃO FRANCISCO DO SUL

ESTADO DE SANTA CATARINA
SC PARTICIPAÇÕES E PARCERIAS S.A.
SCPAR PORTO DE SÃO FRANCISCO DO SUL S.A.

GOVERNO DE SANTA CATARINA

COMUNICAÇÃO INTERNA

	Nº 0006/2020
DE:	DATA 29/01/2020
PARA: Gerencia de Contabilidade - GERCON	
ASSUNTO: Encaminha Nota Fiscal de Serviço.	

Senhor Gerente,

Encaminho para pagamento.

NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº	5950
EMPRESA:	Dracares Apoio Marítimo e Portuário Ltda
MODALIDADE DA LICITAÇÃO:	Pregão Presencial
NUMERO DA LICITAÇÃO	0042/2019
CONTRATO Nº:	0049/2019
VENCIMENTO DO CONTRATO	22/11/2020
ORDEM DE SERVIÇO Nº	0031/2019
TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO	0048/2019
ADITIVOS	
MEDIÇÃO Nº	
PERÍODO:	DEZEMBRO/2019
VENCIMENTO:	Conforme calendário pagamento SCPARPorto de SFS

OBJETO: Atendimento emergencial do vazamento de óleo na água próximo ao Berço 201 L na frente da escada.

VALOR DO CONTRATO	ACUMULADO	SALDO
R$: 890.000,00	**R$: 10.026,20**	**R$: 879.973,80**

Atenciosamente,

.....
Fiscal do Contrato

Oscar Schmidt
Analista Téc. em Gestão Portuária III
Matrícula 173544-6

Recebido Setor/GEAFC/SCPAR PSFS
Em, 30 / 01 / 2020 hs 13:56h

Adriana Fernandes Flores
Matrícula: 379.434-2

Av. Engenheiro Leite Ribeiro, 782, Centro
São Francisco do Sul - SC
Fone: +55 47 **3481-4800**
porto@apsfs.sc.gov.br

****

DRACARES APOIO MARITIMO E PORTUARIO LTDA
CNPJ: 07.049.258/0001-21
RUA FERNANDES DIAS, 456 - JUCESC42203522430-SALA 301
CEP: 89240-000 - Bairro: CENTRO
Município: SAO FRANCISCO DO SUL - SC
Telefone: (47) 34442038
Email: diogo.silva@dracares.com.br
Insc. Municipal: 5458 **Insc. Estadual:** ISENTO

Número da NFS-e
5950

Situação
Emitido

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Série NFS-e 1

Estado de Santa Catarina - Brasil
Prefeitura Municipal de São Francisco do Sul
Secretaria de Fazenda

Autenticidade
0183190013115240

Data Emissão	Hora Emissão
27/01/2020	**19:20:09**

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome Fantasia
SCPAR PORTO DE SÃO FRANCISCO DO SUL S.A.

Razão Social	CPF/CNPJ
SCPAR PORTO DE SAO FRANCISCO DO SUL S.A.	29.307.982/0001-40

Endereço	Número	Complemento
RUA ENG. LEITE RIBEIRO	782	PORTO

Bairro	CEP	Cidade - Estado
CENTRO	89240-000	SAO FRANCISCO DO SUL - SC

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

Serviço	Local Prest.	Alíquota	Sit. Trib.	Vlr. Trib.	Dedução	Vlr. ISSRF
2001	8319	3.00 %	TIST	10.026,20	0,00	300,79

Descrição do Serviço: CONFORME CONTRATO N 0049/2019 da ORDEM DE COMPRA N 0031/2019 do PREGAO N 0042/2019 - referente ATENDIMENTO DE EMERGECIA AMBIENTAL conforme R2 000 10.12.2019 - R.A 9501

Base de Cálculo	Valor ISSQN	Valor ISSRF	Desconto	**Valor Total**
10.026,20	300,79	300,79	0,00	**10.026,20**

IR	INSS	CSLL	COFINS	PIS
0,00	551,44	100,26	300,79	65,17

Descrição dos subitens da lista de serviço em acordo com Lei Complementar 116/03

2001 - SERVIÇOS PORTUÁRIOS, FERROPORTUÁRIOS, UTILIZAÇÃO DE PORTO, MOVIMENTAÇÃO DE PASSAGEIROS,REBOQUE DE EMBARCAÇÕES, REBOCADOR ESCOTEIRO, ATRACAÇÃO, DESATRACAÇÃO, SERVIÇOS DE PRATICAGEM,CAPATAZIA, ARMAZENAGEM DE QUALQUER NATUREZA, SERVIÇOS ACESSÓRIOS, MOVIMENTAÇÃO DE MERCADORIAS, SERVIÇOS DE APOIO MARÍTIMO, DE MOVIMENTAÇÃO AO LARGO, SERVIÇOS DE ARMADORES, ESTIVA, CONFERÊNCIA, LOGÍSTICA E CONGÊNERES

Legenda do local da prestação do serviço

8319 - SAO FRANCISCO DO SUL - SC

Outras Informações

TIST - Tributada Integralmente e sujeita à Substituição Tributária. O ISSRF informado na NFS-e deverá ser retido pelo Tomador do Serviço.

(2001) Serviço Tributado no município do prestador.

Autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica: 299/2011 de 06/10/2011.

A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no município do Prestador: 10/02/2020.

A veracidade das informações declaradas na NFs-e podem ser consultadas no site: www.atende.net/datacenter/ .

Valor aproximado dos tributos: Federais R$ 1.348,52 (13.45%), Estaduais R$ 0,00 (0.00%), Municipais R$ 404,06 (4.03%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT.

Vencimento: 31/01/2020 Valor a Pagar: 8.707,75 Vlr. Pis: 65,17 Vlr. Cofins: 300,79 Vlr. Csll: 100,26 **A retencao de INSS deve ser nos moldes da IN RFB n 971/2009. Reducao de 50% da base de calculo do INSS conforme artigo 122 da IN RFB N 971/2009

Software FiscalWeb- IPM Sistemas - Protegido por Lei.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

DRACARES
Apoio Marítimo e Portuário

R2 - RELATÓRIO DE ATENDIMENTO A EMERGÊNCIA

Cliente: **SCPAR PORTO DE SÃO FRANCISCO DO SUL**		**DSR-BS-SCPAR-/2019**
R.A Nº 09501	**Acionamento: nº 202/2019**	**Requisitante: GPORT - OSCAR**

1. DATA e HORÁRIO

Data da emergência:	10/12/2019	**Hora inicial:**	10:55	**Hora final:**	14:30

2. DESCRIÇÃO DA EMERGÊNCIA E LOCAL

2.1 Descrição da Emergência e a localização: A base de Serviços (BE) da Dracares foi acionada pela Guarda Portuária para a verificação de vazamento de óleo no Berço 201L.

3. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

3.1 Acionamento: A base de serviço Dracares (Coordenador Robson e Operador Nelson) foi acionado e chegando (via terrestre) ao local constatou que havia óleo diesel na água no Berço 201L proximo a escada.

3.2 Sinalização / Isolamento: Ao chegar no local, os Operadores identificaram o vazamento e já realizaram a sinalização e isolamento do local.

3.3 Execução do serviço: Por volta das 10h55, a Base de Serviços SCPAR (Coordenador Robson e Operador Nelson), foram acionados pelo gerente de Operações Jurandir para verificar uma mancha de óleo na agua próximo ao berço 201L (na frente da escadinha) que se deslocava conforme a maré do "piscinão" para o local supracitado. De imediato os operadores se deslocaram até o local indicado e de fato houve a constatação do óleo na água de origem desconhecida. Para dar sequencia no atendimento e realizar os procedimentos de limpeza e mitigação, acionamos a embarcação DRS APOIO 01 (Operadores Alex e Ildemar), onde iniciamos a limpeza com 63 metros de barreiras absorventes com a técnica de caracol para a primeira ação, após saturamento com óleo utilizamos mais 63 metros de barreira utilizando a mesma técnica para a retirada total de óleo da água, não restando nenhum vestígio do material no local afetado. Após a conclusão do serviço foi realizado o acondicionamento dos materiais contaminados no local apropriado para posteriormente realizar a destinação final. O atendimento no local foi finalizado as 14:30 onde de imediato foi informado o setor do meio ambiente sobre o encerramento.

3.4 Desmobilização: A Embarcação DRS APOIO 01 atracou no Berço 201 na escada onde a equipe de terra recolheram as barreiras contaminadas com óleo diesel utilizando 02 (Dois) BigBag para acondicionalas e ainda foi utilizado 11 mantas brancas para finalizar a limpeza da escada e piso. Após ações tomadas, para a conclusão do evento, a Equipe de Serviço DRACARES comunicou o meio ambiente, sobre o fim do atendimento e saída do local às 14:30h. Todo resíduo gerado durante o atendimento foi acondicionado em embalagens, que foram devidamente lacradas e encaminhadas para destinação final.

4. CENÁRIOS

☑ Vazamento de óleo	☐ Descarga ou derramamento de Produto Químico	☐ Incêndio	☐ Outros

5. INFORMAÇÕES DO PRODUTO

Nome Comercial:	**Óleo Diesel**	Nome Químico:	**Óleo Diesel**
Número da ONU:	**1202**	Classe de Risco:	**3**

6. VOLUME DE ÓLEO DERRAMADO (PORTE)

☐ Pequeno	☑ Médio	☐ Grande

7. CONDIÇÕES CLIMÁTICAS

☐ Chuva intensa	☐ Ventos Fortes	☐ Umidade intensa
☐ Garoa	☐ Calor intenso	☐ Frio intenso
☑ Sol intenso	☐ Luz natural fraca ou inexistente	☐ Maré enchente
☐ Neblina	☑ Luz natural intensa	☑ Maré vazante

8. TIPOS DE DANOS AMBIENTAIS E ÁREAS AFETADAS

☑ Derramamento	☑ Mar	☐ Rio
☐ Incêndio	☐ Solo	☐ Manguezal
☐ Explosão	☐ Fauna	☐ Canaleta Pluvial
☐ Reação Química	☐ Flora	☐ Pátio
☐ Outros:	☐ Praia	☐ Píer

9. AGENTES

☐ Impacto de pessoa contra	☑ Produtos químicos	☐ Exposição à temperatura elevada ou baixa

☐ Impacto sofrido por pessoa	☐ Esforço excessivo	☐ Inalação, por contato de substâncias químicas.
☐ Queda de nível diferente / mesmo nível	☐ Atrito, abrasão, perfuração, corte	☐ Exposição à ruído
☐ Máquinas, ponto de operação, etc	☐ Superfície aquecida	☐ Outros:


10. INFORMAÇÕES VEICULO/EMBARCAÇÃO


Hora de Saída para Atend.	**10:55**	Hora de Chegada no local	**11:15**
Viatura/Placa	**MJL 9781**	Embarcação	**DRS APOIO I**
Km Saída		Horimetro Saida	
Km Chegada		Horimetro Chegada	
Área Sinalizada	☑ Sim	☐ Não	


11. REPRESENTANTES NO LOCAL


Nome	Fone	Entidade/Empresa
Robson Silva	**47 99272-2979**	DRACARES APOIO MARITIMO E PORTUÁRIO
Nelson Reis		DRACARES APOIO MARITIMO E PORTUÁRIO
Alex Renert		DRACARES APOIO MARITIMO E PORTUÁRIO
Ildemar Schmitz		DRACARES APOIO MARITIMO E PORTUÁRIO
Jurandir Estácio Junior	**47 99927-8286**	DRACARES APOIO MARITIMO E PORTUÁRIO


12. ILUSTRATIVO (FOTOS)



















OSPREY RIVER
OGMO





















13. RECURSOS HUMANOS UTILIZADOS

Nome	*função*	*hora inicial/final*	*Quatidade período*	*valor*	*subtotal*
Robson Silva	Coordenador	*10:55/14:30*		*Contrato*	*R$* -
Nelson Reis	Operdador	*10:55/14:30*		*Contrato*	*R$* -
Alex Renert	Operdador	*11:15/14:30*		*Contrato*	*R$* -
Ildemar Schmitz	Operdador	11:15/14:30		*Contrato*	*R$* -
				sub total 11	*R$* -

13.1 RECURSOS MATERIAIS UTILIZADOS (VIATURAS)

Descrição	*Quantidade*	*Descrição da utilização*		*valor*	*subtotal*
Viatura de Apoio (leve)	01 SAVEIRO	Mobilização	Desmobilização	Contrato	R$ -
				R$ -	R$ -

			sub total 11.1	R$ -

13.2 RECURSOS MATERIAIS UTILIZADOS (EMBARCAÇÕES)

Descrição	*Quantidade*	*Descrição da utilização*	*valor*	*subtotal*
Embarcação Drs Apoio 01	1	Utilizada para Atender a Emergencia	R$ 500,00	R$ 500,00
			R$ -	R$ -
			R$ -	R$ -
			sub total 11.2	R$ 500,00

13.3 BARREIRAS DE CONTENÇÃO

Descrição	*Quantidade*	*Descrição da utilização*	*valor*	*subtotal*
Barreira de Contenção Móvel: IN SHORE			R$ -	R$ -
Barreira de Contenção Móvel: OFF SHORE			R$ -	R$ -
			sub total 11.3	R$ -

13.4 RECOLHEDORES DE ÓLEO

Descrição	Quantidade	Descrição da utilização	valor	subtotal
Recolhedor de óleo tipo vertedouro, cap. recolhimento de 55 m^3/h			R$ -	R$ -
Recolhedor de óleo tipo skimmer - cap. recolhimento de 20 m^3/h			R$ -	R$ -
			sub total 11.4	R$ -

13.5 BOMBAS DE TRANSFERENCIA

Descrição	Quantidade	Descrição da utilização	valor	subtotal
Moto-bomba, diafragma, autoescorvante p/ óleo / combustíveis - vazão 50m^3/h			R$ -	R$ -
Bomba Pneumática P-1, polipropileno, p/ produtos químicos - vazão 10m^3/h			R$ -	R$ -
			sub total 11.5	R$ -

EQUIPAMENTOS AUXILIARES

Descrição	Quantidade	Descrição da utilização	valor	subtotal
Gerador Elétrico			R$ -	R$ -
Iluminação(torre+extensão)			R$ -	R$ -
Multigás (4 gases)			R$ -	R$ -
compressor de ar completo			R$ -	R$ -
			sub total 11.6	R$ -

13.7 TANQUES DE ARMAZENAMENTO

Descrição	Quantidade	Descrição da utilização	valor	subtotal
Tanque de armazenamento autoportante, para uso em terra - cap de 5m^3			R$ -	R$ -
Tanque de armazenamento autoportante, para uso em terra - cap de 10m^3			R$ -	R$ -
Tanque de armazenamento flutuante, para uso em água - cap. 10m^3			R$ -	R$ -
			sub total 11.7	R$ -

13.8 EPI's e EPR's

Descrição	Quantidade	Descrição da utilização	valor	subtotal
Equip. Proteção Autônomo			R$ -	R$ -
Máscara Panorama c/ filtro			R$ -	R$ -
Traje de proteção nível A			R$ -	R$ -
Traje de Proteção nível B			R$ -	R$ -
Traje de Proteção nível C			R$ -	R$ -
			sub total 11.8	R$ -

13.9 MATERIAIS DE CONSUMO

Descrição	*Quantidade*	*Descrição da utilização*	*valor*	*subtotal*
Manta absorvente - branca - 40cm x 50cm x 2mm			R$	R$
Manta absorvente - branca - 40cm x 50cm x 4mm	11		R$ 5,10	R$ 56,10
Manta absorvente - cinza - 40cm x 50cm x 4mm			R$	R$
Manta absorvente - verde - 25cm x 38cm x 4mm			R$	R$
Rolo absorvente - branco - 90cm x 45m x 4mm			R$	R$
Rolo absorvente - cinza - 50cm x 45m x 4mm			R$	R$
Rolo absorvente - verde - 38cm x 45cm x 4mm			R$	R$
Barreira absorvente	**126**		R$ 70,00	R$ 8.820,00
Cordão absorvente - branco - 7,6cm x 1,2m			R$	R$
Cordão absorvente - cinza -7,6cm x 1,2m			R$	R$
Cordão absorvente - verde - 7,6cm x 1,2m			R$	R$
Travesseiro absorvente - branco - 23cm x 23cm			R$	R$
Travesseiro absorvente - cinza - 23cm x 23cm			R$	R$
Travesseiro absorvente - verde - 23cm x 23cm			R$	R$
Absorvente natural (kg)			R$	R$
Bag com linear - capacidade 500Kg	**2**		R$ 25,00	R$ 50,00
Tambor com tampa - cap 200 litros			R$	R$
Tambor com tampa - cap 100 litros			R$	R$
			sub total 13.9	R$ 8.926,10

13.10 OUTROS RECURSOS UTILIZADOS

Descrição	*Quantidade*	*Descrição da utilização*	*valor*	*subtotal*
Relatório de Atendimento a Incidentes ambientais	1	Relatório (R2)	R$ 500,00	R$ 500,00
Coleta, Transporte e Destinação de contaminados	1	Destinação dos Resíduos (130kg)	R$ 100,10	R$ 100,10
			sub total 13.10	R$ 600,10

14. OBSERVAÇÕES

Os resíduos gerados durante este atendimento foram transportados e destinados pela empresa Amorim (Contrada pela Dracares)	**SERVIÇOS**		R$ 1.100,10
	PRODUTOS		R$ 8.926,10
	TOTAL		**R$ 10.026,20**

ESTADO DE SANTA CATARINA

SC PARTICIPAÇÕES E PARCERIAS S.A.

SCPAR PORTO DE SÃO FRANCISCO DO SUL S.A.

1912055226

Ticket de Pesagem Nr. 712067

Placa: MKA-2227 - UF: SC

Data/Hora Entrada: 10/12/2019 16:34 Nr. Agendamento:121029

Motorista: MACIEL GIOVANELLA CNH: 2657579941

Transportadora: AMORIM TRANSP. ROD. MAR. E SERV DE Destino:

Pasta/Embarcação: 1 / TBN DOC.: Porão:

Cliente: 07.049.258/0001-21 - DRACARES APOIO MARÍTIMO E PORTUÁRIO LTDA

Despachante:

Mercadoria: LIXOS DIVERSOS

Contêiner 1: Tara(Kg.): 0.000 Lacre:

Contêiner 2: Tara(Kg.): 0.000 Lacre:

Observação: 01 CX

P E S A G E N S

1ª PESAGEM (KG.): 10.320 EM 10/12/2019 16:34 - BRITO

2ª PESAGEM (KG.): 10.440 EM 10/12/2019 16:50 - BRITO

PESO LÍQUIDO (KG.): 120

Documento não fiscal emitido nos termos do art. 380 do Anexo 6 do RICM/SC-2001

ESTADO DE SANTA CATARINA

SC PARTICIPAÇÕES E PARCERIAS S.A.

SCPAR PORTO DE SÃO FRANCISCO DO SUL S.A.

Ticket de Pesagem Nr. 712067

Placa: MKA-2227 - UF: SC

Data/Hora Entrada: 10/12/2019 16:34 Nr. Agendamento:121029

Motorista: MACIEL GIOVANELLA CNH: 2657579941

Transportadora: AMORIM TRANSP. ROD. MAR. E SERV DE Destino:

Pasta/Embarcação: 1 / TBN DOC.: Porão:

Cliente: 07.049.258/0001-21 - DRACARES APOIO MARÍTIMO E PORTUÁRIO LTDA

Despachante:

Mercadoria: LIXOS DIVERSOS

Contêiner 1: Tara(Kg.): 0.000 Lacre:

Contêiner 2: Tara(Kg.): 0.000 Lacre:

Observação: 01 CX

P E S A G E N S

1ª PESAGEM (KG.): 10.320 EM 10/12/2019 16:34 - BRITO

2ª PESAGEM (KG.): 10.440 EM 10/12/2019 16:50 - BRITO

PESO LÍQUIDO (KG.): 120

Documento não fiscal emitido nos termos do art. 380 do Anexo 6 do RICM/SC-2001

essencis

Certificado de Destinação Final

CDF nº 584430/2019

Periodo: 01/12/2019 **até** 26/12/2019

CATARINENSE ENGENHARIA AMBIENTAL S.A., CPF/CNPJ 03.720.956/0001-56 certifica que recebeu, em sua unidade de Joinville - SC, do Gerador indicado e no período relacionado, para tratamento e destinação final, os resíduos listados abaixo.

Identificação do Gerador

Razão Social: SCPAR PORTO DE SÃO FRANCISCO		CPF/CNPJ: 29.307.982/0001-40
Endereço: AVENIDA ENGENHEIRO LEITE RIBEIRO	Município: São Francisco do Sul	UF: SC

Identificação dos Resíduos

Resíduo	Classe	Quantidade	Unidade	Tecnologia
1. 150202(*) - Absorventes, materiais filtrantes (incluindo filtros de óleo não anteriormente especificados), panos de limpeza e vestuário de proteção, contaminados por substâncias perigosas	Classe I	0,13000	Tonelada	Aterro

Observações

Declaração

Este documento (CDF) certifica o recebimento e a respectiva destinação final dos resíduos e rejeitos acima relacionados, utilizando-se as tecnologias mencionadas e a validade desta informação está restrita aos resíduos e rejeitos aqui declarados e a suas respectivas quantidades, sob as penas da lei.

Joinville, 26/12/2019

Claudio Santos da Silva

Engenheiro Sanitarista e Ambiental

CREA/SC 063878-0

Responsável Técnico

Claudio Santos da Silva

Supervisor Operacional

CREA/SC 063878-0

MTRs incluidos

1912055226

CDF ALTERADO EM: 02/01/2020