DRACARES
Apoio Marítimo e Portuário

R2 - RELATÓRIO DE ATENDIMENTO A EMERGÊNCIA

Cliente: **SC-PAR - Porto de São Francisco do Sul**		**DSR-BS-SC-PAR-042/2020**
R.A Nº 009469	**Acionamento: nº 042/2020**	**Requisitante: Oscar Schmidt- SC-PAR**

1. DATA e HORÁRIO

Data da emergência:	19/06/2020	**Hora Inicial:**	10:52	**Hora final:**	12:00

2. DESCRIÇÃO DA EMERGÊNCIA E LOCAL

2.1 Descrição da Emergência e a localização: Os Operadores da Base Dedicada SC PAR - DRACARES, foram acionados para verificar vazamento junto ao gerador próximo ao Gate de caminhões.

3. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

3.1 Acionamento: A Base de emergência SC PAR - Dracares foi acionada e chegando ao local informado, constatou que havia no pavimento (piso), uma grande quantidade de óleo diesel, com após autorização do Sr. Oscar Schmidtdemos inicio na operação.

3.2 Sinalização / Isolamento: Sinalização feita na área.

3.3 Execução do serviço: Com a constatação do vazamento de óleo diesel sobre o pavimento (piso) próximo ao Gate de Caminhões, fizemos as devidas sinalizaçãoes e orientação para terceiros que estavam no local trabalhando e iniciamos a limpeza da área afetada. Fizemos também a limpeza da bacia de contenção do tanque de combustível do gerador, ao finalizar a limpeza do pavimento e equipamentos, recolhemos todo resíduo gerado da ocorrência e fizemos a destinação correta junto a empresa contratada da Dracares, demos por encerrada o atendimento da ocorrência.

3.4 Desmobilização: Após todo resíduo recolhido e encaminhado para descarte correto, retiramos os cones de sinalização da Viatura para a Base DRACARES da SCPAR.

4. CENÁRIOS

☑ Vazamento de óleo	☐ Descarga ou derramamento de Produto Químico	☐ Incêndio	☑ Outros

5. INFORMAÇÕES DO PRODUTO

Nome Comercial:	**Óleo Diesel**	Nome Químico:	**Óleo Diesel**
Número da ONU:	**1202**	Classe de Risco:	**3**

6. VOLUME DE ÓLEO DERRAMADO (PORTE)

☐ Pequeno	☑ Médio	☐ Grande

7. CONDIÇÕES CLIMÁTICAS

☐ Chuva intensa	☐ Ventos Fortes	☐ Umidade intensa
☐ Garoa	☐ Calor intenso	☐ Frio intenso
☐ Sol intenso	☐ Luz natural fraca ou inexistente	☐ Maré enchente
☐ Neblina	☑ Luz natural intensa	☐ Maré vazante

8. TIPOS DE DANOS AMBIENTAIS E ÁREAS AFETADAS

☑ Derramamento	☐ Mar	☐ Rio
☐ Incêndio	☑ Pavimento (piso)	☐ Manguezal
☐ Explosão	☐ Fauna	☐ Canaleta Pluvial
☐ Reação Química	☐ Flora	☑ Pátio
☐ Outros:	☐ Praia	☐ Píer (Berço)

9. AGENTES

☐ Impacto de pessoa contra	☐ Produtos químicos	☐ Exposição à temperatura elevada ou baixa
☐ Impacto sofrido por pessoa	☐ Esforço excessivo	☐ Inalação, por contato de substâncias químicas.
☐ Queda de nível diferente / mesmo nível	☐ Atrito, abrasão, perfuração, corte	☐ Exposição à ruído
☑ Máquinas, ponto de operação, etc	☐ Superfície aquecida	☐ Outros:

10. INFORMAÇÕES VEICULO/EMBARCAÇÃO


Hora de Saída para Atend.	**10:52**	Hora de Chegada no local	**10:54**
Viatura/Placa	**MJL 9781**	Embarcação	
Km Saída		Horimetro Saida:	
Km Chegada		Horimetro Chegada:	
Área Sinalizada	☑ Sim	☐ Não	

11. REPRESENTANTES NO LOCAL

Nome	Fone	Entidade/Empresa

12. ILUSTRATIVO (FOTOS)






























13. RECURSOS HUMANOS UTILIZADOS

Nome	Função	Hora Inicial/Final	Quatidade Período	Valor	Subtotal
Marcos Aurélio	Operdador	*10:52/12:00*	*1*	*Contrato*	*R$* -
Nathan	Operdador	*10:52/12:00*	*1*	*Contrato*	*R$* -
Everton	Operdador	*10:52/12:00*	*1*	*Contrato*	*R$* -
Weliton	Operdador	*10:52/12:00*	1	*Contrato*	*R$* -
				sub total 11	*R$* -

13.1 RECURSOS MATERIAIS UTILIZADOS (VIATURAS)				
Descrição	**Quantidade**	**Descrição da utilização**	**Valor**	**Subtotal**
Viatura de Apoio (leve)	SAVEIRO		*contrato*	R$ -
			sub total 11.1	R$ -
13.2 RECURSOS MATERIAIS UTILIZADOS (EMBARCAÇÕES)				
Descrição	**Quantidade**	**Descrição da utilização**	**Valor**	**Subtotal**
Barco de Apoio			R$ -	R$ -
			sub total 11.2	R$ -
13.8 EPI's e EPR's				
Descrição	**Quantidade**	**Descrição da utilização**	**Valor**	**Subtotal**
Luva de proteção	4	Utilizado para o procedimento e descartado ao final do atendimento	R$ 10,00	R$ 40,00
Máscara Panorama c/ filtro			R$ -	R$ -
			sub total 11.8	R$ 40,00

13.9 MATERIAIS DE CONSUMO				
Descrição	**Quantidade**	**Descrição da utilização**	**Valor**	**Subtotal**
Manta absorvente - branca - 40cm x 50cm x 4mm	**17**	Limpeza do piso e equipamento	R$ 5,10	R$ 86,70
Manta absorvente - verde - 25cm x 38cm x 4mm			R$ -	R$ -
Rolo absorvente - branco - 90cm x 45m x 4mm			R$ -	R$ -
Barreira absorvente -Lance de 3m x 8"			R$ -	R$ -
Cordão absorvente - branco - 7,6cm x 1,2m			R$ -	R$ -
Absorvente natural (kg)	**60**	Absorsão do óleo sobre o piso	R$ 14,50	R$ 870,00
Bag com linear - capacidade 500Kg	**1**	Acondicionamento do Resíduo recolhido	R$ 25,00	R$ 25,00
			sub total 11.9	R$ 981,70

13.10 OUTROS RECURSOS UTILIZADOS				
Descrição	**Quantidade**	**Descrição da utilização**	**Valor**	**Subtotal**
Relatório de atendimento a incidentes ambientais	***1***	*Relatório (R2)*	R$ 500,00	R$ 500,00
Coleta, transporte e destinação dos contaminados	***380***	*Coleta, transporte e destinação dos resíduos contaminados*	R$ 0,77	R$ 292,60
			R$ -	R$ -
			sub total 12	R$ 792,60

14. OBSERVAÇÕES			
Segue em ANEXO: MTR e certificado de destinação dos resíduos gerados na Ocorrência.	**SERVIÇOS**		R$ 832,60
	PRODUTOS		R$ 981,70
	TOTAL		**R$ 1.814,30**