DRACARES
Apoio Marítimo e Portuário

R2 - RELATÓRIO DE ATENDIMENTO A EMERGÊNCIA

Cliente: **SC-PAR - Porto de São Francisco do Sul**		**DSR-BS-SC-PAR-063/2020**
R.A Nº 009510	**Acionamento: nº 063/2020**	**Requisitante: Oscar Schmidt- SC-PAR**

1. DATA e HORÁRIO

Data da emergência:	26/07/2020	**Hora Inicial:**	10:45	**Hora final:**	12:46

2. DESCRIÇÃO DA EMERGÊNCIA E LOCAL

2.1 Descrição da Emergência e a localização: Os Operadores da Base Dedicada SC PAR - DRACARES, foram acionados para verificar possivel vazamento de óleo na via externa do Porto (Avenida Engenheiro Leite).

3. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

3.1 Acionamento: A Base de emergência SC PAR - Dracares foi acionada e chegando ao local informado, constatou que havia no pavimento (piso), uma quantidade de soja expalhada causando o tombamento de motociclistas, foi passado a informação para o Sr. Oscar Schmidt.

3.2 Sinalização / Isolamento: Sinalização feita na área.

3.3 Execução do serviço: Com a constatação da soja sobre o pavimento (piso) próximo ao Gate de Caminhões, fizemos as devidas sinalizaçãoes e orientação para terceiros que estavam no local transitando. Foi solicitado ao Sr. Oscar Shmidt o auxilio de uma Bobcat para executar a limpeza e a abrazão do pavimento (asfalto), pós alem da soja tinha uma lama fina que pode ter ajudado causar as derrapagens de alguns motociclistas, e ainda chuvia no momento. A Equipe ficou no aguardo do equipamento e por volta das 12:49 hs todos foram dispensados, deixamos a via sinalizada, demos por encerrada o atendimento da ocorrência. A equipe ficou em stand bay no restante do dia.

3.4 Desmobilização: material recolhido e cones deixados para sinalizar o local.

4. CENÁRIOS

☐ Vazamento de óleo	☐ Descarga ou derramamento de Produto Químico	☐ Incêndio	☑ Outros

5. INFORMAÇÕES DO PRODUTO

Nome Comercial:		Nome Químico:	
Número da ONU:		Classe de Risco:	

6. VOLUME DE ÓLEO DERRAMADO (PORTE)

☐ Pequeno	☐ Médio	☐ Grande

7. CONDIÇÕES CLIMÁTICAS

☐ Chuva	☐ Ventos Fortes	☐ Umidade intensa
☑ Garoa	☐ Calor intenso	☐ Frio intenso
☐ Sol intenso	☑ Luz natural fraca	☐ Maré enchente
☐ Neblina	☐ Luz natural intensa	☐ Maré vazante

8. TIPOS DE DANOS AMBIENTAIS E ÁREAS AFETADAS

☐ Derramamento	☐ Mar	☑ Rua
☐ Incêndio	☑ Pavimento (piso)	☐ Manguezal
☐ Explosão	☐ Fauna	☐ Canaleta Pluvial
☐ Reação Química	☐ Flora	☐ Pátio
☑ Outros: Soja no pavimento.	☐ Praia	☐ Píer (Berço)

9. AGENTES

☐ Impacto de pessoa contra	☐ Produtos químicos	☐ Exposição à temperatura elevada ou baixa
☐ Impacto sofrido por pessoa	☐ Esforço excessivo	☐ Inalação, por contato de substâncias químicas.
☐ Queda de nível diferente / mesmo nível	☐ Atrito, abrasão, perfuração, corte	☐ Exposição à ruído
☐ Máquinas, ponto de operação, etc	☐ Superfície aquecida	☐ Outros:

10. INFORMAÇÕES VEICULO/EMBARCAÇÃO

Hora de Saída para Atend.	**09:45**	Hora de Chegada no local	**10:00**
Viatura/Placa	**MJL 9781**	Embarcação	
Km Saída		Horimetro Saida:	
Km Chegada		Horimetro Chegada:	
Área Sinalizada	☑ Sim	☐ Não	

11. REPRESENTANTES NO LOCAL

Nome	Fone	Entidade/Empresa

12. ILUSTRATIVO (FOTOS)


























13. RECURSOS HUMANOS UTILIZADOS

Nome	Função	Hora Inicial/Final	Quatidade Período	Valor	Subtotal
Marcos Aurélio	Operdador	*09:45/12:49*	*1*	*R$ 100,00*	*R$ 100,00*
Alex	Operdador	*09:45/12:49*	*1*	*R$ 100,00*	*R$ 100,00*
Evandro	Operdador	*09:45/12:49*	*1*	*R$ 100,00*	*R$ 100,00*
				sub total 13	*R$ 300,00*

13.1 RECURSOS MATERIAIS UTILIZADOS (VIATURAS)				
Descrição	**Quantidade**	**Descrição da utilização**	**Valor**	**Subtotal**
Viatura de Apoio (leve)	SAVEIRO		*contrato*	R$ -
			sub total 13.1	R$ -

13.2 RECURSOS MATERIAIS UTILIZADOS (EMBARCAÇÕES)				
Descrição	**Quantidade**	**Descrição da utilização**	**Valor**	**Subtotal**
Barco de Apoio			R$ -	R$ -
			sub total 13.2	R$ -

13.3 EPI's e EPR's				
Descrição	**Quantidade**	**Descrição da utilização**	**Valor**	**Subtotal**
Luva de proteção				
Máscara Panorama c/ filtro			R$ -	R$ -
			sub total 13.3	R$ -

13.4 MATERIAIS DE CONSUMO				
Descrição	**Quantidade**	**Descrição da utilização**	**Valor**	**Subtotal**
Manta absorvente - branca - 40cm x 50cm x 4mm				
Manta absorvente - verde - 25cm x 38cm x 4mm				
Rolo absorvente - branco - 90cm x 45m x 4mm				
Barreira absorvente -Lance de 3m x 8"				
Cordão absorvente - branco - 7,6cm x 1,2m				
Absorvente natural (kg)				
Bag com linear - capacidade 500Kg				
			sub total 13.4	R$ -

13.5 OUTROS RECURSOS UTILIZADOS				
Descrição	**Quantidade**	**Descrição da utilização**	**Valor**	**Subtotal**
Relatório de atendimento a incidentes ambientais	***1***	*Relatório (R2)*	R$ 500,00	R$ 500,00
			R$ -	R$ -
			R$ -	R$ -
			sub total 13.5	R$ 500,00

14. OBSERVAÇÕES			
Não foi utilizado material absorvente na ocorrência.	**SERVIÇOS**		R$ 800,00
	PRODUTOS		R$ -
	TOTAL		**R$ 800,00**