DRACARES
Apoio Marítimo e Portuário

R2 - RELATÓRIO DE ATENDIMENTO A EMERGÊNCIA

Cliente: **SC-PAR - Porto de São Francisco do Sul**		**DSR-BS-SC-PAR-064/2020**
R.A Nº 009497	**Acionamento: nº 064/2020**	**Requisitante: Guarda Portuária - Oscar Schmidt- SC-PAR**

1. DATA e HORÁRIO

Data da emergência:	24/08/2020	**Hora Inicial:**	10:00	**Hora final:**	11:30

2. DESCRIÇÃO DA EMERGÊNCIA E LOCAL

2.1 Descrição da Emergência e a localização: Os Operadores da Base Dedicada SC PAR - DRACARES, foram acionados para pela Guaarda Portuária, para verificar o vazamento de óleo na via interna do Porto (Proximo GATE 01).

3. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

3.1 Acionamento: A Base de emergência SC PAR - Dracares foi acionada e chegando ao local informado, constatou que havia no pavimento (piso), uma pequena quantidade de óleo, então foi informado ao Sr. Oscar Schmidt - Gerente do Meio Ambiente, sobre o ocorrido.

3.2 Sinalização / Isolamento: Sinalização feita na área.

3.3 Execução do serviço: Com a constatação do óleo hidraulico sobre o pavimento (piso) próximo ao Gate 01, fizemos as devidas sinalizaçãoes e orientação para terceiros que estavam no local transitando. Foi solicitado ao Sr. Oscar Shmidt - Gerente do Meio Ambiente, a autorização para executar a limpeza do pavimento (piso), entretando antes mesmo da autorização fizemos uma contenção para que o óleo hidraulico não atingisse a boca de lobo (ralo) da água pluvial. Autorização confirmada, iniciamos a limpeza e retirada do resíduo gerado, após a aplicação de 10 kg de absorvente natural, sobre o pavimento (piso). Acondicionamos o resíduo em um saco reforçado apropriado de 50 litros, onde o mesmo será encaminhado para a destinação correta.

3.4 Desmobilização: Material recolhido do local e retirada dos cones de sinalização.

4. CENÁRIOS

☑ Vazamento de óleo	☐ Descarga ou derramamento de Produto Químico	☐ Incêndio	☐ Outros

5. INFORMAÇÕES DO PRODUTO

Nome Comercial:	**ÓLEO HIDRAULICO**	Nome Químico:	**ÓLEO HIDRAULICO**
Número da ONU:		Classe de Risco:	

6. VOLUME DE ÓLEO DERRAMADO (PORTE)

☑ Pequeno	☐ Médio	☐ Grande

7. CONDIÇÕES CLIMÁTICAS

☐ Chuva	☐ Ventos Fortes	☐ Umidade intensa
☐ Garoa	☐ Calor intenso	☐ Frio intenso
☑ Sol intenso	☐ Luz natural fraca	☐ Maré enchente
☐ Neblina	☑ Luz natural intensa	☐ Maré vazante

8. TIPOS DE DANOS AMBIENTAIS E ÁREAS AFETADAS

☑ Derramamento	☐ Mar	☑ Rua
☐ Incêndio	☑ Pavimento (piso)	☐ Manguezal
☐ Explosão	☐ Fauna	☐ Canaleta Pluvial
☐ Reação Química	☐ Flora	☐ Pátio
☐ Outros:	☐ Praia	☐ Píer (Berço)

9. AGENTES

☐ Impacto de pessoa contra	☐ Produtos químicos	☐ Exposição à temperatura elevada ou baixa
☐ Impacto sofrido por pessoa	☐ Esforço excessivo	☐ Inalação, por contato de substâncias químicas.
☐ Queda de nível diferente / mesmo nível	☐ Atrito, abrasão, perfuração, corte	☐ Exposição à ruído

☐ Máquinas, ponto de operação, etc	☐ Superfície aquecida	☐ Outros:

10. INFORMAÇÕES VEICULO/EMBARCAÇÃO


Hora de Saída para Atend.	**10:00**	Hora de Chegada no local	**10:05**
Viatura/Placa	**MJL 9781**	Embarcação	
Km Saída		Horimetro Saida:	
Km Chegada		Horimetro Chegada:	
Área Sinalizada	☑ Sim	☐ Não	

11. REPRESENTANTES NO LOCAL

Nome	Fone	Entidade/Empresa
Sr. Oscar Schmidt	**47 99971-1362**	**SCPAR**

12. ILUSTRATIVO (FOTOS)










DRACARES
(47) 99117-1206







13. RECURSOS HUMANOS UTILIZADOS					
Nome	**Função**	**Hora Inicial/Final**	**Quatidade Período**	**Valor**	**Subtotal**
Nathan Roxo	Operdador	*10:00/11:30*		*CONTRATO*	*R$*
Everton Djalma	Operdador	*10:00/11:30*		*CONTRATO*	*R$*
				sub total 13	*R$* -

13.1 RECURSOS MATERIAIS UTILIZADOS (VIATURAS)					
Descrição	**Quantidade**	**Descrição da utilização**		**Valor**	**Subtotal**
Viatura de Apoio (leve)	SAVEIRO			*contrato*	R$ -
				sub total 13.1	R$ -

13.2 RECURSOS MATERIAIS UTILIZADOS (EMBARCAÇÕES)				
Descrição	**Quantidade**	**Descrição da utilização**	**Valor**	**Subtotal**

Barco de Apoio			R$ -	R$ -
			sub total 13.2	R$ -

13.3 EPI's e EPR's

Descrição	Quantidade	Descrição da utilização	Valor	Subtotal
Luva de proteção	2	Foi utilizado dois pares de luvas para a ocorrência	R$ 10,00	R$ 20,00
Máscara Panorama c/ filtro			R$ -	R$ -
			sub total 13.3	**R$ 20,00**

13.4 MATERIAIS DE CONSUMO

Descrição	Quantidade	Descrição da utilização	Valor	Subtotal
Manta absorvente - branca - 40cm x 50cm x 4mm				
Manta absorvente - verde - 25cm x 38cm x 4mm				
Rolo absorvente - branco - 90cm x 45m x 4mm				
Barreira absorvente -Lance de 3m x 8"				
Cordão absorvente - branco - 7,6cm x 1,2m				
Absorvente natural (kg)	**10**	**Matarial utilizado para absorção de óleo sobre o pavimento**	R$ 14,50	R$ 145,00
Bag com linear - capacidade 500Kg				
			sub total 13.4	**R$ 145,00**

13.5 OUTROS RECURSOS UTILIZADOS

Descrição	Quantidade	Descrição da utilização	Valor	Subtotal
Relatório de atendimento a incidentes ambientais	***1***	*Relatório (R2)*	R$ 500,00	R$ 500,00
			R$ -	R$ -
			R$ -	R$ -
			sub total 13.5	**R$ 500,00**

14. OBSERVAÇÕES

	SERVIÇOS		R$ 520,00
	PRODUTOS		R$ 145,00
	TOTAL		**R$ 665,00**