RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA CONDOMÍNIO LE MONDE OFFICE

Assunto: Restauração das Fachadas
Endereço: Avenida Das Américas, 3500 - Barra da Tijuca
Status: Em andamento
Mês base: Dezembro / 21° Semana - Periodo 20/12 a 26/12/2021

HFlex
EMPREENDIMENTOS COM SERVIÇOS
FACILITIES

Data	**20/12/2021**						
Tempo	**Bom - Em condição de trabalho**						
Andaimes	**Montado em funcionamento**		**Montado fora de operação**		**Em fase de montagem**		**Total**
	3		**1**		**2**		**6**
Equipe	**Engenheiro**	**Técnico de segurança**	**Encarregado**	**Pintor**	**Pedreiro**	**Servente**	**Total**
	0	**1**	**1**	**6**	**5**	**2**	**15**
Atividade bloco 5	Fachada Lateral Direita - Foi dado continuidade nos serviços de pintura das varandas.						
	Fachada Lateral Esquerda - Foi dado continuidade nos serviços de pintura.						
	Fachada Lateral Esquerda - Foi dado continuidade na montagem e desmontagem do andaime elétrico.						
Atividade bloco 6	Fachada Posterior - Foi dado continuidade na montagem e desmontagem do andaime elétrico.						
	Fachada Posterior - Foi dado continuidade na recuperação do emboço e regularização de superfície.						
Atividade bloco 7	Fachada Posterior - Foi dado continuidade nos serviços de pintura.						
	Fachada Posterior - Foi dado continuidade no serviço de rejuntamento das pedras.						
Data	**21/12/2021**						
Tempo	**Bom - Em condição de trabalho**						
Andaimes	**Montado em funcionamento**		**Montado fora de operação**		**Em fase de montagem**		**Total**
	3		**1**		**2**		**6**
Equipe	**Engenheiro**	**Técnico de segurança**	**Encarregado**	**Pintor**	**Pedreiro**	**Servente**	**Total**
	0	**1**	**0**	**5**	**5**	**2**	**13**
Atividade bloco 5	Fachada Lateral Direita - Foi dado continuidade nos serviços de pintura das varandas.						
	Fachada Lateral Esquerda - Foi dado continuidade nos serviços de pintura.						
	Fachada Lateral Esquerda - Foi dado continuidade na montagem e desmontagem do andaime elétrico.						
Atividade bloco 6	Fachada Posterior - Foi dado continuidade na montagem e desmontagem do andaime elétrico.						
Atividade bloco 7	Fachada Posterior - Foi dado continuidade na recuperação do emboço e regularização de superfície.						
	Fachada Posterior - Foi dado continuidade nos serviços de pintura.						
	Fachada Posterior - Foi dado continuidade no serviço de rejuntamento das pedras.						

Data							**22/12/2021**
Tempo							**Bom - Em condição de trabalho**
Andaimes	**Montado em funcionamento**		**Montado fora de operação**		**Em fase de montagem**		**Total**
	3		**1**		**2**		**6**
Equipe	**Engenheiro**	**Técnico de segurança**	**Encarregado**	**Pintor**	**Pedreiro**	**Servente**	**Total**
	0	**0**	**1**	**5**	**5**	**2**	**13**
Atividade bloco 5	Cobertura - Finalizado o serviço de pintura.						
	Cobertura - Foi dado continuidade no serviço de limpeza dos vidros.						
Atividade bloco 6	Fachada Posterior - Foi iniciado a instalação da tela de proteção.						
	Fachada Posterior - Foi dado continuidade na recuperação do emboço e regularização de superfície.						
	Fachada Posterior - Foi dado continuidade na realização de hidrojateamento das superfícies.						
Atividade bloco 7	Fachada Posterior - Foi dado continuidade na montagem e desmontagem do andaime elétrico.						
	Fachada Lateral Direita - Foi dado continuidade no serviço de rejuntamento das pedras.						
Data							**23/12/2021**
Tempo							**Chuva**
Andaimes	**Montado em funcionamento**		**Montado fora de operação**		**Em fase de montagem**		**Total**
	3		**3**		**0**		**6**
Equipe	**Engenheiro**	**Técnico de segurança**	**Encarregado**	**Pintor**	**Pedreiro**	**Servente**	**Total**
	0	**0**	**1**	**5**	**4**	**2**	**12**
Atividade bloco 4	Fachada Lateral Direita - Foi dado continuidade nos serviços de pintura.						
	Fachada Posterior - Foi dado continuidade nos serviços de pintura.						
Atividade bloco 5	Fachada Frontal - Foi dado continuidade nos serviços de pintura.						
Atividade bloco 6	Fachada Posterior - Foi dado continuidade na recuperação do emboço e regularização de superfície.						
	Fachada Posterior - Foi dado continuidade na realização de hidrojateamento das superfícies.						
Data							**24/12/2021**
Sexta							
Data							**25/12/2021**
Sábado							
Data							**26/12/2021**
Domingo							