RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA CONDOMÍNIO LE MONDE OFFICE

Assunto: Restauração das Fachadas
Endereço: Avenida Das Américas, 3500 - Barra da Tijuca
Status: Em andamento
Mês base: Janeiro / 23° Semana - Periodo 03/01 a 09/01/2021

HFlex
EMPREENDIMENTOS COM SERVIÇOS
FACILITIES

Data							**03/01/2022**
Tempo							**Nublado**
Andaimes	**Montado em funcionamento**		**Montado fora de operação**		**Em fase de montagem**		**Total**
	5		**0**		**1**		**6**
Equipe	**Engenheiro**	**Técnico de segurança**	**Encarregado**	**Pintor**	**Pedreiro**	**Servente**	**Total**
	0	**0**	**1**	**3**	**5**	**2**	**11**
Atividade bloco 5	Fachada Frontal e Lateral Direita - Foi dado continuidade nos serviços de pintura.						
Atividade bloco 6	Fachada Posterior - Foi dado continuidade no serviço de pintura.						
	Fachada Posterior - Foi dado continuidade na montagem e desmontagem do andaime elétrico.						
	Fachada Lateral Esquerda - Foi dado continuidade na montagem e desmontagem do andaime elétrico.						
Atividade bloco 7	Fachada Posterior - Foi dado continuidade na recuperação do emboço e regularização de superfície.						
Data							**04/01/2022**
Tempo							**Bom**
Andaimes	**Montado em funcionamento**		**Montado fora de operação**		**Em fase de montagem**		**Total**
	4		**0**		**2**		**6**
Equipe	**Engenheiro**	**Técnico de segurança**	**Encarregado**	**Pintor**	**Pedreiro**	**Servente**	**Total**
	0	**0**	**1**	**4**	**5**	**2**	**12**
Atividade bloco 5	Fachada Frontal e Lateral Direita - Foi dado continuidade nos serviços de pintura.						
Atividade bloco 6	Fachada Posterior - Foi finalizado o serviço de limpeza dos vidros.						
	Fachada Posterior - Foi dado continuidade na montagem e desmontagem do andaime elétrico.						
	Fachada Lateral Esquerda - Foi dado continuidade na montagem e desmontagem do andaime elétrico.						
	Fachada Lateral Esquerda - Foi iniciado a instalação da tela de proteção.						
	Fachada Lateral Esquerda - Foi dado continuidade na recuperação do emboço e regularização de superfície.						
Atividade bloco 7	Fachada Posterior - Foi dado continuidade no serviço de pintura.						
	Fachada Posterior - Foi dado continuidade na recuperação do emboço e regularização de superfície.						

Data							05/01/2022
Tempo							Bom
Andaimes	Montado em funcionamento		Montado fora de operação		Em fase de montagem		Total
	5		1		0		6
Equipe	Engenheiro	Técnico de segurança	Encarregado	Pintor	Pedreiro	Servente	Total
	0	1	1	5	5	2	14
Atividade bloco 6	Fachada Posterior - Foi dado continuidade na montagem e desmontagem do andaime elétrico.						
	Fachada Lateral Esquerda - Foi dado continuidade na montagem e desmontagem do andaime elétrico.						
	Fachada Lateral Esquerda - Foi dado continuidade na realização de hidrojateamento das superfícies.						
	Fachada Lateral Esquerda - Foi dado continuidade na recuperação do emboço e regularização de superfície.						
Atividade bloco 7	Fachada Posterior - Foi dado continuidade no serviço de pintura.						
	Fachada Posterior - Foi dado continuidade no serviço de limpeza dos vidros.						
Data							06/01/2022
Tempo							Chuva
Andaimes	Montado em funcionamento		Montado fora de operação		Em fase de montagem		Total
	4		1		1		6
Equipe	Engenheiro	Técnico de segurança	Encarregado	Pintor	Pedreiro	Servente	Total
	0	0	1	5	5	2	13
Atividade bloco 6	Fachada Posterior - Foi dado continuidade na montagem e desmontagem do andaime elétrico.						
	Fachada Lateral Esquerda - Foi dado continuidade na realização de hidrojateamento das superfícies.						
	Fachada Lateral Esquerda - Foi dado continuidade na recuperação do emboço e regularização de superfície.						
	Fachada Lateral Esquerda - Foi dado continuidade no serviço de pintura.						
Atividade bloco 7	Fachada Posterior - Foi dado continuidade no serviço de pintura.						
	Fachada Posterior - Foi dado continuidade no serviço de limpeza dos vidros.						
Data							07/01/2022
Tempo							Chuva
Andaimes	Montado em funcionamento		Montado fora de operação		Em fase de montagem		Total
	4		1		1		6
Equipe	Engenheiro	Técnico de segurança	Encarregado	Pintor	Pedreiro	Servente	Total
	1	0	1	5	5	2	14
Atividade bloco 4	Fachada Lateral Direita - Foi dado continuidade nos serviços de pintura.						
	Fachada Posterior - Foi dado continuidade nos serviços de pintura.						
	Escada do Arco - Foi dado continuidade nos serviços de pintura.						
Atividade bloco 6	Fachada Posterior - Foi realizado a limpeza dos vidros da passarela e retirado o entulho do setor.						
Data							08/01/2022
Sábado							
Data							09/01/2022
Domingo							