RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA CONDOMÍNIO LE MONDE OFFICE

Assunto: Restauração das Fachadas
Endereço: Avenida Das Américas, 3500 - Barra da Tijuca
Status: Em andamento
Mês base: Janeiro / 24° Semana - Periodo 10/01 a 16/01/2021

HFlex
EMPREENDIMENTOS COM SERVIÇOS
FACILITIES

Data	**10/01/2022**						
Tempo	**Chuva**						
Andaimes	**Montado em funcionamento**		**Montado fora de operação**		**Em fase de montagem**		**Total**
	1		**3**		**2**		**6**
Equipe	**Engenheiro**	**Técnico de segurança**	**Encarregado**	**Pintor**	**Pedreiro**	**Servente**	**Total**
	0	**0**	**1**	**4**	**5**	**2**	**12**
Atividade bloco 4	Fachada Lateral Direita - Foi dado continuidade nos serviços de pintura.						
	Fachada Lateral Esquerda - Foi dado continuidade nos serviços de pintura.						
Atividade bloco 6	Fachada Lateral Esquerda - Foi dado continuidade na recuperação do emboço, regularização de superfície e aplicação de caimento ao longo dos beiras da fachada.						
	Fachada Lateral Esquerda - Foi dado continuidade na montagem e desmontagem do andaime elétrico.						
Data	**11/01/2022**						
Tempo	**Chuva**						
Andaimes	**Montado em funcionamento**		**Montado fora de operação**		**Em fase de montagem**		**Total**
	4		**1**		**1**		**6**
Equipe	**Engenheiro**	**Técnico de segurança**	**Encarregado**	**Pintor**	**Pedreiro**	**Servente**	**Total**
	0	**0**	**1**	**3**	**5**	**2**	**11**
Atividade bloco 4	Fachada Lateral Direita - Foi dado continuidade nos serviços de pintura.						
Atividade bloco 6	Fachada Lateral Esquerda - Foi dado continuidade na recuperação do emboço, regularização de superfície e aplicação de caimento ao longo dos beiras da fachada.						
	Fachada Lateral Esquerda - Foi dado continuidade na realização de hidrojateamento das superfícies.						
Atividade bloco 7	Fachada Posterior - Foi dado continuidade na realização de hidrojateamento das superfícies.						
	Fachada Posterior - Foi dado continuidade na montagem e desmontagem do andaime elétrico.						
Data	**12/01/2022**						
Tempo	**Nublado**						
Andaimes	**Montado em funcionamento**		**Montado fora de operação**		**Em fase de montagem**		**Total**
	3		**3**		**0**		**6**
Equipe	**Engenheiro**	**Técnico de segurança**	**Encarregado**	**Pintor**	**Pedreiro**	**Servente**	**Total**
	0	**0**	**1**	**4**	**5**	**2**	**12**
Atividade bloco 6	Fachada Lateral Esquerda - Foi dado continuidade nos serviços de pintura.						
	Fachada Lateral Esquerda - Foi dado continuidade na recuperação do emboço, regularização de superfície e aplicação de caimento ao longo dos beiras da fachada.						
	Fachada Lateral Esquerda - Foi dado continuidade na montagem e desmontagem do andaime elétrico.						
Atividade bloco 7	Parede Externa Lateral Esquerda - Foi dado continuidade na realização de hidrojateamento das superfícies.						
	Fachada Posterior - Foi dado continuidade na montagem e desmontagem do andaime elétrico.						

Data							**13/01/2022**
Tempo							**Bom**
Andaimes	**Montado em funcionamento**		**Montado fora de operação**		**Em fase de montagem**		**Total**
	5		**1**		**0**		**6**
Equipe	**Engenheiro**	**Técnico de segurança**	**Encarregado**	**Pintor**	**Pedreiro**	**Servente**	**Total**
	0	**1**	**1**	**4**	**5**	**2**	**13**
Atividade bloco 6	Fachada Lateral Esquerda - Foi dado continuidade nos serviços de pintura.						
	Fachada Lateral Esquerda - Foi dado continuidade na recuperação do emboço, regularização de superfície e aplicação de caimento ao longo dos beiras da fachada.						
	Fachada Lateral Direita - Foi dado continuidade na montagem e desmontagem do andaime elétrico.						
Atividade bloco 7	Fachada Posterior - Foi dado continuidade na recuperação do emboço, regularização de superfície e aplicação de caimento ao longo dos beiras da fachada.						
Data							**14/01/2022**
Tempo							**Bom**
Andaimes	**Montado em funcionamento**		**Montado fora de operação**		**Em fase de montagem**		**Total**
	4		**2**		**0**		**6**
Equipe	**Engenheiro**	**Técnico de segurança**	**Encarregado**	**Pintor**	**Pedreiro**	**Servente**	**Total**
	0	**0**	**1**	**3**	**5**	**2**	**11**
Atividade bloco 6	Fachada Lateral Esquerda - Foi dado continuidade nos serviços de pintura.						
	Fachada Lateral Esquerda - Foi dado continuidade na recuperação do emboço, regularização de superfície e aplicação de caimento ao longo dos beiras da fachada.						
	Fachada Lateral Direita - Foi dado continuidade na montagem e desmontagem do andaime elétrico.						
Data							**15/01/2022**
Sábado							
Data							**16/01/2022**
Domingo							