RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA CONDOMÍNIO LE MONDE OFFICE

Assunto: Restauração das Fachadas
Endereço: Avenida Das Américas, 3500 - Barra da Tijuca
Status: Em andamento
Mês base: Janeiro / 26° Semana - Periodo 24/01 a 30/01/2021

HFlex
EMPREENDIMENTOS COM SERVIÇOS
FACILITIES

Data	**24/01/2022**						
Tempo	**Bom**						
Andaimes	**Montado em funcionamento**		**Montado fora de operação**		**Em fase de montagem**		**Total**
	3		**0**		**2**		**5**
Equipe	**Engenheiro**	**Técnico de segurança**	**Encarregado**	**Pintor**	**Pedreiro**	**Servente**	**Total**
	0	**0**	**1**	**4**	**5**	**2**	**12**
Atividade bloco 6	Cobertura - Foi dado continuidade nos serviços de pintura.						
	Fachada Lateral Direita - Foi dado continuidade na recuperação do emboço, regularização de superfície e aplicação de caimento ao longo dos beiras da fachada.						
	Fachada Lateral Direita - Foi dado continuidade na montagem e desmontagem do andaime elétrico.						
	Fachada Lateral Esquerda - Foi dado continuidade na montagem e desmontagem do andaime elétrico.						
	Fachada Lateral Direita - Foi dado continuidade na realização de hidrojateamento das superfícies.						
Atividade bloco 7	Fachada Posterior - Foi dado continuidade nos serviços de pintura.						
	Fachada Posterior - Foi dado continuidade no serviço de limpeza dos vidros.						
Data	**25/01/2022**						
Tempo	**Bom**						
Andaimes	**Montado em funcionamento**		**Montado fora de operação**		**Em fase de montagem**		**Total**
	3		**1**		**1**		**5**
Equipe	**Engenheiro**	**Técnico de segurança**	**Encarregado**	**Pintor**	**Pedreiro**	**Servente**	**Total**
	0	**0**	**0**	**5**	**5**	**2**	**12**
Atividade bloco 6	Fachada Lateral Direita - Foi dado continuidade na recuperação do emboço, regularização de superfície e aplicação de caimento ao longo dos beiras da fachada.						
	Fachada Lateral Direita - Foi dado continuidade na realização de hidrojateamento das superfícies.						
	Fachada Lateral Direita - Foi dado continuidade na montagem e desmontagem do andaime elétrico.						
Atividade bloco 7	Fachada Posterior - Foi dado continuidade nos serviços de pintura.						
	Fachada Posterior - Foi dado continuidade no serviço de limpeza dos vidros.						
Data	**26/01/2022**						
Tempo	**Bom**						
Andaimes	**Montado em funcionamento**		**Montado fora de operação**		**Em fase de montagem**		**Total**
	3		**1**		**1**		**5**
Equipe	**Engenheiro**	**Técnico de segurança**	**Encarregado**	**Pintor**	**Pedreiro**	**Servente**	**Total**
	0	**1**	**1**	**5**	**5**	**2**	**14**
Atividade bloco 6	Fachada Lateral Direita - Foi dado continuidade na recuperação do emboço, regularização de superfície e aplicação de caimento ao longo dos beiras da fachada.						
	Fachada Lateral Direita - Foi dado continuidade nos serviços de pintura.						
Atividade bloco 7	Parede Externa Lateral Esquerda - Foi dado continuidade nos serviços de pintura.						
	Fachada Posterior - Foi dado continuidade na montagem e desmontagem do andaime elétrico.						

Data							27/01/2022
Tempo							Bom
Andaimes	Montado em funcionamento		Montado fora de operação		Em fase de montagem		Total
	4		0		1		5
Equipe	Engenheiro	Técnico de segurança	Encarregado	Pintor	Pedreiro	Servente	Total
	0	0	1	5	5	2	13
Atividade bloco 5	Cobertura - Foi dado continuidade nos serviços de pintura.						
Atividade bloco 6	Fachada Lateral Direita - Foi dado continuidade na recuperação do emboço, regularização de superfície e aplicação de caimento ao longo dos beiras da fachada.						
	Fachada Lateral Direita - Foi dado continuidade nos serviços de pintura.						
Atividade bloco 7	Fachada Posterior - Foi dado continuidade na montagem e desmontagem do andaime elétrico.						
Data							28/01/2022
Sem Registro							
Data							29/01/2022
Sábado							
Data							30/01/2022
Domingo							