RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA CONDOMÍNIO LE MONDE OFFICE							
Assunto:	Restauração das Fachadas						
Endereço:	Avenida Das Américas, 3500 - Barra da Tijuca						
Status:	Em andamento						
Mês base:	Janeiro / 27° Semana - Periodo 31/01 a 06/02/2022						
Data	**31/01/2022**						
Tempo	**Nublado**						
Andaimes	**Montado em funcionamento**		**Montado fora de operação**		**Em fase de montagem**		**Total**
	3		**1**		**1**		**5**
Equipe	**Engenheiro**	**Técnico de segurança**	**Encarregado**	**Pintor**	**Pedreiro**	**Servente**	**Total**
	0	**0**	**1**	**5**	**5**	**1**	**12**
Atividade bloco 6	Fachada Lateral Direita - Foi dado continuidade nos serviços de pintura.						
	Fachada Lateral Direita - Foi realizado tratamento de fissuras.						
	Fachada Lateral Direita - Foi dado continuidade na montagem e desmontagem do andaime elétrico.						
	Coberturas - Foi dado continuidade nos serviços de pintura.						
Atividade bloco 7	Fachada Posterior - Foi dado continuidade na recuperação do emboço e regularização de superfície.						
	Fachada Posterior - Foi dado continuidade na montagem e desmontagem do andaime elétrico.						
Data	**01/02/2022**						
Tempo	**Bom**						
Andaimes	**Montado em funcionamento**		**Montado fora de operação**		**Em fase de montagem**		**Total**
	3		**1**		**1**		**5**
Equipe	**Engenheiro**	**Técnico de segurança**	**Encarregado**	**Pintor**	**Pedreiro**	**Servente**	**Total**
	0	**0**	**1**	**4**	**5**	**2**	**12**
Atividade bloco 6	Fachada Lateral Direita - Foi dado continuidade nos serviços de pintura.						
	Fachada Lateral Direita - Foi realizado tratamento de fissuras.						
	Fachada Lateral Direita - Foi dado continuidade na montagem e desmontagem do andaime elétrico.						
	Fachada Lateral Direita - Foi dado continuidade nos serviços de pintura das varandas.						
Atividade bloco 7	Fachada Posterior - Foi dado continuidade na recuperação do emboço, regularização de superfície e aplicação de caimento ao longo dos beiras da fachada.						
	Fachada Posterior - Foi dado continuidade na montagem e desmontagem do andaime elétrico.						

Data							02/02/2022
Tempo							Bom
Andaimes	Montado em funcionamento		Montado fora de operação		Em fase de montagem		Total
	4		1		1		6
Equipe	Engenheiro	Técnico de segurança	Encarregado	Pintor	Pedreiro	Servente	Total
	0	0	1	5	4	2	12
Atividade bloco 6	Fachada Lateral Direita - Foi dado continuidade nos serviços de pintura.						
	Fachada Lateral Direita - Foi realizado tratamento de fissuras.						
	Fachada Lateral Direita - Foi dado continuidade nos serviços de pintura das varandas.						
	Fachada Lateral Direita - Foi dado continuidade na montagem e desmontagem do andaime elétrico.						
Atividade bloco 7	Fachada Posterior - Foi dado continuidade no serviço de pintura.						
	Fachada Posterior - Foi dado continuidade na realização de hidrojateamento das superfícies.						
Data							03/02/2022
Tempo							Bom
Andaimes	Montado em funcionamento		Montado fora de operação		Em fase de montagem		Total
	5		2		1		8
Equipe	Engenheiro	Técnico de segurança	Encarregado	Pintor	Pedreiro	Servente	Total
	0	0	1	5	4	2	12
Atividade bloco 6	Fachada Posterior - Foi dado continuidade na recuperação do emboço, regularização de superfície e aplicação de caimento ao longo dos beiras da fachada.						
	Fachada Lateral Direita - Foi dado continuidade nos serviços de pintura das varandas.						
	Fachada Lateral Direita - Foi dado continuidade na montagem e desmontagem do andaime elétrico.						
Atividade bloco 7	Fachada Posterior - Foi dado continuidade no serviço de pintura.						
Data							04/02/2022
Tempo							Bom
Andaimes	Montado em funcionamento		Montado fora de operação		Em fase de montagem		Total
	4		1		0		5
Equipe	Engenheiro	Técnico de segurança	Encarregado	Pintor	Pedreiro	Servente	Total
	0	0	1	5	4	2	12
Atividade bloco 6	Fachada Lateral Direita - Foi dado continuidade na recuperação do emboço, regularização de superfície e aplicação de caimento ao longo dos beiras da fachada.						
	Fachada Lateral Direita - Foi dado continuidade nos serviços de pintura das varandas.						
	Fachada Lateral Direita - Foi dado continuidade nos serviços de pintura.						
	Coberturas - Foi dado continuidade no serviço de rejuntamento das pedras.						
Atividade bloco 7	Fachada Posterior - Foi dado continuidade no serviço de pintura.						
Data							05/02/2022
Sábado							
Data							06/02/2022
Domingo							