RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA CONDOMÍNIO LE MONDE OFFICE							
Assunto:	Restauração das Fachadas						
Endereço:	Avenida Das Américas, 3500 - Barra da Tijuca						
Status:	Em andamento						
Mês base:	Fevereiro / 28° Semana - Periodo 07/02 a 13/02/2022						
Data	**07/02/2022**						
Tempo	**Bom**						
Andaimes	**Montado em funcionamento**		**Montado fora de operação**		**Em fase de montagem**		**Total**
	4		**0**		**1**		**5**
Equipe	**Engenheiro**	**Técnico de segurança**	**Encarregado**	**Pintor**	**Pedreiro**	**Servente**	**Total**
	0	**0**	**1**	**5**	**5**	**4**	**15**
Atividade bloco 6	Fachada Lateral Direita - Foi dado continuidade na recuperação do emboço, regularização de superfície e aplicação de caimento ao longo dos beiras da fachada.						
	Fachada Lateral Direita - Foi dado continuidade na limpeza dos vidros.						
	Fachada Lateral Direita - Foi dado continuidade na montagem e desmontagem do andaime elétrico.						
	Coberturas - Foi dado continuidade nos serviços de pintura.						
	Coberturas - Foi dado continuidade no serviço de rejuntamento das pedras.						
Atividade bloco 7	Fachada Posterior - Término do serviço de pintura.						
	Fachada Posterior - Foi dado continuidade no serviço de limpeza dos vidros.						
Data	**08/02/2022**						
Tempo	**Bom**						
Andaimes	**Montado em funcionamento**		**Montado fora de operação**		**Em fase de montagem**		**Total**
	2		**1**		**2**		**5**
Equipe	**Engenheiro**	**Técnico de segurança**	**Encarregado**	**Pintor**	**Pedreiro**	**Servente**	**Total**
	0	**1**	**1**	**5**	**5**	**2**	**14**
Atividade bloco 6	Fachada Lateral Direita - Foi dado continuidade na montagem e desmontagem do andaime elétrico.						
	Fachada Lateral Direita - Foi dado continuidade nos serviços de pintura.						
	Fachada Lateral Direita - Foi dado continuidade na recuperação do emboço, regularização de superfície e aplicação de caimento ao longo dos beiras da fachada.						
	Térreo - Foi dado continuidade nos serviços de pintura do teto.						
	Coberturas - Foi dado continuidade nos serviços de pintura.						
	Fachada Frontal - Foi dado continuidade na montagem e desmontagem do andaime elétrico.						
Atividade bloco 7	Fachada Posterior - Foi dado continuidade na montagem e desmontagem do andaime elétrico.						

Data							09/02/2022
Tempo							Chuvoso
Andaimes	Montado em funcionamento		Montado fora de operação		Em fase de montagem		Total
	3		1		2		6
Equipe	Engenheiro	Técnico de segurança	Encarregado	Pintor	Pedreiro	Servente	Total
	0	0	1	5	5	2	13
Atividade bloco 6	Fachada Frontal - Foi dado continuidade na montagem e desmontagem do andaime elétrico.						
	Fachada Lateral Direita - Foi dado continuidade na limpeza dos vidros.						
	Térreo - Foi dado continuidade nos serviços de pintura do teto.						
Atividade bloco 7	Fachada Posterior - Foi dado continuidade na montagem e desmontagem do andaime elétrico.						
Data							10/02/2022
Tempo							Nublado
Andaimes	Montado em funcionamento		Montado fora de operação		Em fase de montagem		Total
	4		1		0		5
Equipe	Engenheiro	Técnico de segurança	Encarregado	Pintor	Pedreiro	Servente	Total
	0	0	1	5	5	2	13
Atividade bloco 6	Fachada Frontal - Foi dado continuidade na montagem e desmontagem do andaime elétrico.						
Atividade bloco 7	Térreo - Foi dado continuidade nos serviços de pintura do teto.						
	Fachada Posterior - Foi dado continuidade na montagem e desmontagem do andaime elétrico.						
Data							11/02/2022
Tempo							Bom
Andaimes	Montado em funcionamento		Montado fora de operação		Em fase de montagem		Total
	4		1		0		5
Equipe	Engenheiro	Técnico de segurança	Encarregado	Pintor	Pedreiro	Servente	Total
	0	0	1	5	5	2	13
Atividade bloco 6	Fachada Frontal - Foi dado continuidade na recuperação do emboço, regularização de superfície e aplicação de caimento ao longo dos beiras da fachada.						
	Fachada Frontal - Foi dado continuidade na realização de hidrojateamento das superfícies.						
	Fachada Lateral Direita - Foi dado continuidade nos serviços de pintura.						
	Coberturas - Foi dado continuidade nos serviços de pintura.						
	Fachada Frontal - Foi dado continuidade na montagem e desmontagem do andaime elétrico.						
Atividade bloco 7	Fachada Frontal - Foi dado continuidade na montagem e desmontagem do andaime elétrico.						
	Fachada Lateral Direita - Foi dado continuidade no serviço de pintura.						
Data							12/02/2022
Sábado							
Data							13/02/2022
Domingo							