RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA CONDOMÍNIO LE MONDE OFFICE							
Assunto:	Restauração das Fachadas						
Endereço:	Avenida Das Américas, 3500 - Barra da Tijuca						
Status:	Em andamento						
Mês base:	Fevereiro / 30° Semana - Periodo 21/02 a 27/02/2022						
Data							**21/02/2022**
Tempo							**Bom**
Andaimes	**Montado em funcionamento**		**Montado fora de operação**		**Em fase de montagem**		**Total**
	2		**2**		**1**		**5**
Equipe	**Engenheiro**	**Técnico de segurança**	**Encarregado**	**Pintor**	**Pedreiro**	**Servente**	**Total**
	0	**0**	**1**	**5**	**4**	**1**	**11**
Atividade bloco 6	Fachada Lateral Direita - Foi dado continuidade na montagem e desmontagem do andaime elétrico.						
Atividade bloco 7	Fachada Frontal - Foi dado continuidade na realização de hidrojateamento das superfícies.						
Data							**22/02/2022**
Tempo							**Bom**
Andaimes	**Montado em funcionamento**		**Montado fora de operação**		**Em fase de montagem**		**Total**
	2		**1**		**2**		**5**
Equipe	**Engenheiro**	**Técnico de segurança**	**Encarregado**	**Pintor**	**Pedreiro**	**Servente**	**Total**
	0	**0**	**1**	**4**	**4**	**1**	**10**
Atividade bloco 3	Fachada Posterior - Foi dado continuidade na montagem e desmontagem do andaime elétrico.						
Atividade bloco 6	Cobertura - Foi dado continuidade na montagem e desmontagem do andaime elétrico.						
Atividade bloco 7	Fachada Lateral Direita - Foi dado continuidade na recuperação do emboço, regularização de superfície e aplicação de caimento ao longo dos beiras da fachada.						
	Fachada Lateral Direita - Foi dado continuidade nos serviços de pintura.						
Data							**23/02/2022**
Tempo							**Bom**
Andaimes	**Montado em funcionamento**		**Montado fora de operação**		**Em fase de montagem**		**Total**
	2		**3**		**1**		**6**
Equipe	**Engenheiro**	**Técnico de segurança**	**Encarregado**	**Pintor**	**Pedreiro**	**Servente**	**Total**
	0	**0**	**1**	**5**	**5**	**1**	**12**
Atividade bloco 3	Fachada Posterior - Foi dado continuidade na montagem e desmontagem do andaime elétrico.						
Atividade bloco 6	Cobertura - Foi dado continuidade na montagem e desmontagem do andaime elétrico.						
	Fachada Lateral Direita - Foi dado continuidade nos serviços de pintura.						
Atividade bloco 7	Fachada Lateral Direita - Foi dado continuidade na recuperação do emboço, regularização de superfície e aplicação de caimento ao longo dos beiras da fachada.						
	Fachada Lateral Direita - Foi dado continuidade nos serviços de pintura.						

Data							24/02/2022
Tempo							Bom
Andaimes	Montado em funcionamento		Montado fora de operação		Em fase de montagem		Total
	2		2		1		5
Equipe	Engenheiro	Técnico de segurança	Encarregado	Pintor	Pedreiro	Servente	Total
	0	0	1	5	5	1	12
Atividade bloco 3	Fachada Posterior - Foi dado continuidade na montagem e desmontagem do andaime elétrico.						
Atividade bloco 6	Cobertura - Foi dado continuidade no serviço de pintura.						
	Fachada Lateral Direita - Foi dado continuidade nos serviços de pintura.						
Atividade bloco 7	Fachada Lateral Direita - Foi dado continuidade na recuperação do emboço, regularização de superfície e aplicação de caimento ao longo dos beiras da fachada.						
	Fachada Lateral Direita - Foi dado continuidade nos serviços de pintura.						
Data							25/02/2022
Tempo							Bom
Andaimes	Montado em funcionamento		Montado fora de operação		Em fase de montagem		Total
	3		1		1		5
Equipe	Engenheiro	Técnico de segurança	Encarregado	Pintor	Pedreiro	Servente	Total
	0	0	1	4	4	1	10
Atividade bloco 3	Fachada Posterior - Foi dado continuidade na montagem e desmontagem do andaime elétrico.						
	Fachada Posterior - Foi dado continuidade na recuperação do emboço, regularização de superfície e aplicação de caimento ao longo dos beiras da fachada.						
	Fachada Posterior - Foi dado continuidade na realização de hidrojateamento das superfícies.						
	Fachada Posterior - Foi dado continuidade no serviço de pintura.						
Atividade bloco 6	Fachada Lateral Direita - Foi dado continuidade nos serviços de pintura.						
Atividade bloco 7	Fachada Lateral Direita - Foi dado continuidade nos serviços de pintura.						
Data							26/02/2022
Sábado							
Data							27/02/2022
Domingo							