RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA CONDOMÍNIO LE MONDE OFFICE							
Assunto:	Restauração das Fachadas						
Endereço:	Avenida Das Américas, 3500 - Barra da Tijuca						
Status:	Em andamento						
Mês base:	Fevereiro - Março / 31° Semana - Periodo 28/02 a 06/03/2022						
Data							**28/02/2022**
Feriado - Carnaval							
Data							**01/03/2022**
Feriado - Carnaval							
Data							**02/03/2022**
Tempo							**Bom**
Andaimes	**Montado em funcionamento**		**Montado fora de operação**		**Em fase de montagem**		**Total**
	2		**2**		**1**		**5**
Equipe	**Engenheiro**	**Técnico de segurança**	**Encarregado**	**Pintor**	**Pedreiro**	**Servente**	**Total**
	0	**0**	**2**	**5**	**6**	**3**	**16**
Atividade bloco 3	Fachada Posterior - Foi dado continuidade na montagem e desmontagem do andaime elétrico.						
	Cobertura - Foi dado continuidade no serviço de pintura.						
	Fachada Posterior - Foi dado continuidade na recuperação do emboço, regularização de superfície e aplicação de caimento ao longo dos beiras da fachada.						
Atividade bloco 6	Cobertura - Foi dado continuidade no serviço de pintura.						
Atividade bloco 7	Fachada Lateral Direita - Foi dado continuidade na montagem e desmontagem do andaime elétrico.						
Data							**03/02/2022**
Tempo							**Bom**
Andaimes	**Montado em funcionamento**		**Montado fora de operação**		**Em fase de montagem**		**Total**
	2		**1**		**2**		**5**
Equipe	**Engenheiro**	**Técnico de segurança**	**Encarregado**	**Pintor**	**Pedreiro**	**Servente**	**Total**
	0	**0**	**1**	**5**	**5**	**1**	**12**
Atividade bloco 3	Cobertura - Foi dado continuidade no serviço de pintura.						
	Fachada Posterior - Foi dado continuidade na recuperação do emboço, regularização de superfície e aplicação de caimento ao longo dos beiras da fachada.						
Atividade bloco 6	Cobertura - Foi dado continuidade no serviço de pintura.						
	Cobertura - Foi dado continuidade no serviço de rejuntamento das pedras.						
Atividade bloco 7	Fachada Lateral Direita - Foi dado continuidade na montagem e desmontagem do andaime elétrico.						

Data							**04/03/2022**
Tempo							**Bom**
Andaimes	**Montado em funcionamento**		**Montado fora de operação**		**Em fase de montagem**		**Total**
	2		**3**		**1**		**6**
Equipe	**Engenheiro**	**Técnico de segurança**	**Encarregado**	**Pintor**	**Pedreiro**	**Servente**	**Total**
	0	**1**	**1**	**5**	**5**	**1**	**13**
Atividade bloco 3	Fachada Posterior - Foi dado continuidade na montagem e desmontagem do andaime elétrico.						
Atividade bloco 6	Cobertura - Foi dado continuidade na montagem e desmontagem do andaime elétrico.						
	Fachada Lateral Direita - Foi dado continuidade nos serviços de pintura.						
Atividade bloco 7	Fachada Lateral Direita - Foi dado continuidade na recuperação do emboço, regularização de superfície e aplicação de caimento ao longo dos beiras da fachada.						
	Fachada Lateral Direita - Foi dado continuidade nos serviços de pintura.						
Data							**05/03/2022**
Sábado							
Data							**06/03/2022**
Domingo							