RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA CONDOMÍNIO LE MONDE OFFICE

Assunto: Restauração das Fachadas
Endereço: Avenida Das Américas, 3500 - Barra da Tijuca
Status: Em andamento
Mês base: Março / 34° Semana - Periodo 21/03 a 27/03/2022

HFlex
EMPREENDIMENTOS COM SERVIÇOS
FACILITIES

Data	**21/03/2022**						
Tempo	**Nublado**						
Andaimes	**Montado em funcionamento**		**Montado fora de operação**		**Em fase de montagem**		**Total**
	3		**1**		**1**		**5**
Equipe	**Engenheiro**	**Técnico de segurança**	**Encarregado**	**Pintor**	**Pedreiro**	**Servente**	**Total**
	0	**0**	**1**	**5**	**3**	**1**	**10**
Atividade bloco 3	Fachada Lateral Direita - Foi dado continuidade na recuperação do emboço, regularização de superfície e aplicação de caimento ao longo dos beiras da fachada.						
Atividade bloco 4	Térreo - Foi dado continuidade nos serviços de pintura do teto.						
Atividade bloco 7	Fachada Frontal - Foi dado continuidade na montagem e desmontagem do andaime elétrico.						
Data	**22/03/2022**						
Tempo	**Nublado**						
Andaimes	**Montado em funcionamento**		**Montado fora de operação**		**Em fase de montagem**		**Total**
	4		**1**		**0**		**5**
Equipe	**Engenheiro**	**Técnico de segurança**	**Encarregado**	**Pintor**	**Pedreiro**	**Servente**	**Total**
	0	**0**	**1**	**5**	**3**	**1**	**10**
Atividade bloco 3	Fachada Lateral Direita - Foi dado continuidade na realização de hidrojateamento das superfícies.						
	Fachada Lateral Direita - Foi dado continuidade na recuperação do emboço, regularização de superfície e aplicação de caimento ao longo dos beiras da fachada.						
Atividade bloco 7	Fachada Frontal - Foi dado continuidade na montagem e desmontagem do andaime elétrico.						
	Fachada Frontal - Foi dado continuidade no serviço de pintura.						
	Fachada Frontal - Foi dado continuidade na recuperação do emboço, regularização de superfície e aplicação de caimento ao longo dos beiras da fachada.						
Data	**23/03/2022**						
Tempo	**Bom**						
Andaimes	**Montado em funcionamento**		**Montado fora de operação**		**Em fase de montagem**		**Total**
	3		**2**		**0**		**5**
Equipe	**Engenheiro**	**Técnico de segurança**	**Encarregado**	**Pintor**	**Pedreiro**	**Servente**	**Total**
	0	**0**	**1**	**5**	**3**	**1**	**10**
Atividade bloco 1	Limpeza dos vidros - Foi dado continuidade no serviço de limpeza dos vidros.						
Atividade bloco 3	Fachada Lateral Direita - Foi dado continuidade no serviço de pintura.						
Atividade bloco 7	Fachada Frontal - Foi dado continuidade no serviço de pintura.						
	Fachada Frontal - Foi dado continuidade na recuperação do emboço, regularização de superfície e aplicação de caimento ao longo dos beiras da fachada.						

Data							24/03/2022
Tempo							Bom
Andaimes	Montado em funcionamento		Montado fora de operação		Em fase de montagem		Total
	2		3		0		5
Equipe	Engenheiro	Técnico de segurança	Encarregado	Pintor	Pedreiro	Servente	Total
	0	0	1	5	3	0	9
Atividade bloco 1	Limpeza dos vidros - Foi dado continuidade no serviço de limpeza dos vidros.						
Atividade bloco 3	Fachada Lateral Direita - Foi dado continuidade no serviço de pintura.						
Atividade bloco 7	Fachada Frontal - Foi dado continuidade no serviço de pintura.						
	Fachada Frontal - Foi dado continuidade na montagem e desmontagem do andaime elétrico.						
Data							25/03/2022
Tempo							Bom
Andaimes	Montado em funcionamento		Montado fora de operação		Em fase de montagem		Total
	4		1		0		5
Equipe	Engenheiro	Técnico de segurança	Encarregado	Pintor	Pedreiro	Servente	Total
	0	0	1	5	3	1	10
Atividade bloco 3	Fachada Lateral Direita - Foi dado continuidade no serviço de pintura.						
Atividade bloco 7	Fachada Frontal - Foi dado continuidade no serviço de pintura.						
	Fachada Frontal - Foi dado continuidade na recuperação do emboço, regularização de superfície e aplicação de caimento ao longo dos beiras da fachada.						
Data							26/03/2022
Sábado							
Data							27/03/2022
Domingo							