RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA CONDOMÍNIO LE MONDE OFFICE

Assunto: Restauração das Fachadas
Endereço: Avenida Das Américas, 3500 - Barra da Tijuca
Status: Em andamento
Mês base: Abril / 36° Semana - Periodo 04/04 a 10/04/2022

HFlex
EMPREENDIMENTOS COM SERVIÇOS
FACILITIES

Data	**04/04/2022**						
Tempo	**Bom**						
Andaimes	**Montado em funcionamento**		**Montado fora de operação**		**Em fase de montagem**		**Total**
	3		**0**		**2**		**5**
Equipe	**Engenheiro**	**Técnico de segurança**	**Encarregado**	**Pintor**	**Pedreiro**	**Servente**	**Total**
	0	**0**	**1**	**4**	**3**	**1**	**9**
Atividade bloco 3	Fachada Lateral Direita - Foi dado continuidade na montagem e desmontagem do andaime elétrico.						
Atividade bloco 7	Fachada Frontal - Foi dado continuidade no serviço de pintura.						
	Fachada Frontal - Foi dado continuidade na montagem e desmontagem do andaime elétrico.						
Data	**05/04/2022**						
Tempo	**Bom**						
Andaimes	**Montado em funcionamento**		**Montado fora de operação**		**Em fase de montagem**		**Total**
	3		**1**		**2**		**6**
Equipe	**Engenheiro**	**Técnico de segurança**	**Encarregado**	**Pintor**	**Pedreiro**	**Servente**	**Total**
	0	**0**	**1**	**5**	**3**	**1**	**10**
Atividade bloco 7	Fachada Frontal - Foi dado continuidade no serviço de pintura.						
	Fachada Frontal - Foi dado continuidade na montagem e desmontagem do andaime elétrico.						
Data	**06/04/2022**						
Tempo	**Nublado**						
Andaimes	**Montado em funcionamento**		**Montado fora de operação**		**Em fase de montagem**		**Total**
	1		**2**		**2**		**5**
Equipe	**Engenheiro**	**Técnico de segurança**	**Encarregado**	**Pintor**	**Pedreiro**	**Servente**	**Total**
	0	**0**	**1**	**5**	**3**	**1**	**10**
Atividade bloco 4	Térreo - Foi dado continuidade nos serviços de pintura do teto.						
Atividade bloco 6	Cobertura Externa - Continuidade no serviço de impermeabilização da borda da viga de coroamento.						
Atividade bloco 7	Fachada Frontal - Foi dado continuidade na montagem e desmontagem do andaime elétrico.						

Data							07/04/2022
Tempo							Bom
Andaimes	Montado em funcionamento		Montado fora de operação		Em fase de montagem		Total
	3		1		1		5
Equipe	Engenheiro	Técnico de segurança	Encarregado	Pintor	Pedreiro	Servente	Total
	0	0	1	5	3	1	10
Atividade bloco 3	Fachada Lateral Direita - Foi dado continuidade na montagem e desmontagem do andaime elétrico.						
Atividade bloco 4	Térreo - Foi dado continuidade nos serviços de pintura do teto.						
Atividade bloco 7	Fachada Frontal - Foi dado continuidade na realização de hidrojateamento das superfícies.						
	Fachada Frontal - Foi dado continuidade na recuperação do emboço, regularização de superfície e aplicação de caimento ao longo dos beiras da fachada.						
Data							08/04/2022
Tempo							Bom
Andaimes	Montado em funcionamento		Montado fora de operação		Em fase de montagem		Total
	3		1		1		5
Equipe	Engenheiro	Técnico de segurança	Encarregado	Pintor	Pedreiro	Servente	Total
	0	0	1	5	3	1	10
Atividade bloco 3	Fachada Lateral Direita - Foi dado continuidade na montagem e desmontagem do andaime elétrico.						
	Cobertura Externa - Continuidade no serviço de impermeabilização da borda da viga de coroamento.						
Atividade bloco 7	Fachada Frontal - Foi dado continuidade na recuperação do emboço, regularização de superfície e aplicação de caimento ao longo dos beiras da fachada.						
	Fachada Frontal - Foi dado continuidade no serviço de pintura.						
Data							09/04/2022
Sábado							
Data							10/04/2022
Domingo							