RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA CONDOMÍNIO LE MONDE OFFICE							
Assunto:	Restauração das Fachadas						
Endereço:	Avenida Das Américas, 3500 - Barra da Tijuca						
Status:	Em andamento						
Mês base:	Maio / 41° Semana - Periodo 09/05 a 15/05/2022						
Data	**09/05/2022**						
Tempo	**Bom**						
Andaimes	**Montado em funcionamento**		**Montado fora de operação**		**Em fase de montagem**		**Total**
	4		**1**		**0**		**5**
Equipe	**Engenheiro**	**Técnico de segurança**	**Encarregado**	**Pintor**	**Pedreiro**	**Servente**	**Total**
	0	**0**	**1**	**4**	**3**	**1**	**9**
Atividade bloco 2	Fachada Lateral Direita - Foi dado continuidade no serviço de pintura.						
Atividade bloco 3	Fachada Frontal - Foi dado continuidade no serviço de pintura.						
	Cobertura - Foi dado continuidade na recuperação do emboço, regularização de superfície e aplicação de caimento ao longo dos beiras da fachada.						
Data	**10/05/2022**						
Tempo	**Bom**						
Andaimes	**Montado em funcionamento**		**Montado fora de operação**		**Em fase de montagem**		**Total**
	4		**0**		**1**		**5**
Equipe	**Engenheiro**	**Técnico de segurança**	**Encarregado**	**Pintor**	**Pedreiro**	**Servente**	**Total**
	0	**0**	**1**	**4**	**3**	**1**	**9**
Atividade bloco 2	Fachada Lateral Direita - Foi dado continuidade no serviço de pintura.						
Atividade bloco 3	Fachada Frontal - Foi dado continuidade no serviço de pintura.						
Atividade bloco 7	Cobertura - Foi dado continuidade no serviço de pintura.						
Data	**11/05/2022**						
Tempo	**Bom**						
Andaimes	**Montado em funcionamento**		**Montado fora de operação**		**Em fase de montagem**		**Total**
	4		**1**		**0**		**5**
Equipe	**Engenheiro**	**Técnico de segurança**	**Encarregado**	**Pintor**	**Pedreiro**	**Servente**	**Total**
	0	**0**	**1**	**4**	**3**	**1**	**9**
Atividade bloco 2	Fachada Lateral Direita - Foi dado continuidade no serviço de pintura.						
Atividade bloco 3	Fachada Frontal - Foi dado continuidade no serviço de pintura.						
	Fachada Frontal - Foi dado continuidade na montagem e desmontagem do andaime manual.						

Data							12/05/2022
Tempo							Bom
Andaimes	Montado em funcionamento		Montado fora de operação		Em fase de montagem		Total
	4		1		0		5
Equipe	Engenheiro	Técnico de segurança	Encarregado	Pintor	Pedreiro	Servente	Total
	0	0	1	4	3	1	9
Atividade bloco 2	Fachada Lateral Direita - Foi dado continuidade no serviço de pintura.						
Atividade bloco 3	Fachada Frontal - Foi dado continuidade no serviço de limpeza dos vidros.						
Atividade bloco 6	Cobertura - Foi dado continuidade na recuperação do beiral em dry wall da unidade 708 que foi danificado durante o processo de obras da fachada.						
Data							13/05/2022
Tempo							Bom
Andaimes	Montado em funcionamento		Montado fora de operação		Em fase de montagem		Total
	2		2		0		4
Equipe	Engenheiro	Técnico de segurança	Encarregado	Pintor	Pedreiro	Servente	Total
	0	0	1	4	3	1	9
Atividade bloco 2	Fachada Lateral Direita - Foi dado continuidade na montagem e desmontagem do andaime elétrico.						
Atividade bloco 3	Fachada Lateral Esquerda - Foi dado continuidade no serviço de limpeza dos vidros.						
Atividade bloco 6	Cobertura - Foi dado continuidade na recuperação do beiral em dry wall da unidade 708 que foi danificado durante o processo de obras da fachada.						
	Cobertura - Foi dado continuidade no serviço de pintura.						
Data							14/05/2022
Atividade bloco 1	Térreo - Foi dado continuidade nos serviços de pintura do teto.						
Data							15/05/2022
Domingo							