RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA CONDOMÍNIO LE MONDE OFFICE

Assunto: Restauração das Fachadas
Endereço: Avenida Das Américas, 3500 - Barra da Tijuca
Status: Em andamento
Mês base: Junho / 46° Semana - Periodo 13/06 a 19/06/2022

HFlex
EMPREENDIMENTOS COM SERVIÇOS
FACILITIES

Data	**13/06/2022**						
Tempo	**Nublado**						
Andaimes	**Montado em funcionamento**		**Montado fora de operação**		**Em fase de montagem**		**Total**
	2		**2**		**0**		**4**
Equipe	**Engenheiro**	**Técnico de segurança**	**Encarregado**	**Pintor**	**Pedreiro**	**Servente**	**Total**
	0	**0**	**1**	**3**	**4**	**1**	**9**
Atividade bloco 2	Fachada Lateral Direita - Foi dado continuidade no serviço de pintura.						
	Fachada Lateral Direita - Foi dado continuidade na montagem e desmontagem do andaime elétrico.						
Atividade bloco 3	Fachada Frontal - Foi dado continuidade no serviço de pintura.						
	Fachada Frontal - Foi dado continuidade na montagem e desmontagem do andaime elétrico.						
Atividade bloco 4	Fachada Lateral Esquerda - Foi dado continuidade na montagem e desmontagem do andaime elétrico.						
Data	**14/06/2022**						
Tempo	**Chuvoso**						
Andaimes	**Montado em funcionamento**		**Montado fora de operação**		**Em fase de montagem**		**Total**
	0		**4**		**0**		**4**
Equipe	**Engenheiro**	**Técnico de segurança**	**Encarregado**	**Pintor**	**Pedreiro**	**Servente**	**Total**
	0	**0**	**1**	**3**	**3**	**1**	**8**
Geral	Limpeza e orgamização do canteiro de obra.						
Atividade bloco 2	Fachada Lateral Direita - Foi dado continuidade no serviço de pintura.						
	Fachada Posterior - Foi dado continuidade na montagem e desmontagem do andaime elétrico.						
Atividade bloco 3	Fachada Frontal - Foi dado continuidade no serviço de pintura.						

Data							15/06/2022
Tempo							Bom
Andaimes	Montado em funcionamento		Montado fora de operação		Em fase de montagem		Total
	2		2		0		4
Equipe	Engenheiro	Técnico de segurança	Encarregado	Pintor	Pedreiro	Servente	Total
	0	1	1	3	4	1	10
Atividade bloco 2	Fachada Posterior - Foi dado continuidade na montagem e desmontagem do andaime elétrico.						
	Fachada Posterior - Foi dado continuidade na recuperação do emboço, regularização de superfície e aplicação de caimento ao longo dos beiras da fachada.						
Atividade bloco 3	Fachada Frontal - Foi dado continuidade no serviço de pintura.						
Atividade bloco 4	Fachada Lateral Esquerda - Foi dado continuidade na montagem e desmontagem do andaime elétrico.						
Data							16/06/2022
Feriado							
Data							17/06/2022
Tempo							Chuvoso
Andaimes	Montado em funcionamento		Montado fora de operação		Em fase de montagem		Total
	3		1		1		5
Equipe	Engenheiro	Técnico de segurança	Encarregado	Pintor	Pedreiro	Servente	Total
	0	0	1	3	3	1	8
Atividade bloco 2	Fachada Posterior - Foi dado continuidade na recuperação do emboço, regularização de superfície e aplicação de caimento ao longo dos beiras da fachada.						
	Fachada Posterior - Foi dado continuidade no serviço de pintura.						
Atividade bloco 4	Fachada Esquerda - Foi dado continuidade na recuperação do emboço, regularização de superfície e aplicação de caimento ao longo dos beiras da fachada.						
Data							18/06/2022
Sábado							
Data							19/06/2022
Domingo							