RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA CONDOMÍNIO LE MONDE OFFICE

Assunto: Restauração das Fachadas
Endereço: Avenida Das Américas, 3500 - Barra da Tijuca
Status: Em andamento
Mês base: Junho / 47° Semana - Periodo 20/06 a 26/06/2022

HFlex
EMPREENDIMENTOS COM SERVIÇOS
FACILITIES

Data	**20/06/2022**						
Tempo	**Bom**						
Andaimes	**Montado em funcionamento**		**Montado fora de operação**		**Em fase de montagem**		**Total**
	3		**1**		**1**		**5**
Equipe	**Engenheiro**	**Técnico de segurança**	**Encarregado**	**Pintor**	**Pedreiro**	**Servente**	**Total**
	0	**0**	**1**	**3**	**3**	**1**	**8**
Atividade bloco 2	Fachada Posterior - Foi dado continuidade no serviço de pintura.						
	Fachada Posterior - Foi dado continuidade na recuperação do emboço, regularização de superfície e aplicação de caimento ao longo dos beiras da fachada.						
	Fachada Lateral Direita - Foi dado continuidade na montagem e desmontagem do andaime elétrico.						
Atividade bloco 4	Fachada Lateral Esquerda - Foi dado continuidade na montagem e desmontagem do andaime elétrico.						
Data	**21/06/2022**						
Tempo	**Bom**						
Andaimes	**Montado em funcionamento**		**Montado fora de operação**		**Em fase de montagem**		**Total**
	3		**1**		**1**		**5**
Equipe	**Engenheiro**	**Técnico de segurança**	**Encarregado**	**Pintor**	**Pedreiro**	**Servente**	**Total**
	0	**0**	**1**	**4**	**2**	**1**	**8**
Atividade bloco 2	Fachada Posterior - Foi dado continuidade na recuperação do emboço, regularização de superfície e aplicação de caimento ao longo dos beiras da fachada.						
	Fachada Posterior - Foi dado continuidade no serviço de pintura.						
	Fachada Lateral Direita - Foi dado continuidade no serviço de pintura.						
Atividade bloco 4	Fachada Lateral Esquerda - Foi dado continuidade na montagem e desmontagem do andaime elétrico.						
Data	**22/06/2022**						
Tempo	**Bom**						
Andaimes	**Montado em funcionamento**		**Montado fora de operação**		**Em fase de montagem**		**Total**
	3		**1**		**1**		**5**
Equipe	**Engenheiro**	**Técnico de segurança**	**Encarregado**	**Pintor**	**Pedreiro**	**Servente**	**Total**
	0	**0**	**1**	**4**	**3**	**1**	**9**
Atividade bloco 2	Fachada Posterior - Foi dado continuidade na recuperação do emboço, regularização de superfície e aplicação de caimento ao longo dos beiras da fachada.						
	Fachada Posterior - Foi dado continuidade no serviço de pintura.						
	Fachada Lateral Direita - Foi dado continuidade no serviço de pintura.						
Atividade bloco 4	Fachada Lateral Esquerda - Foi dado continuidade na montagem e desmontagem do andaime elétrico.						

Data							**23/06/2022**
Tempo							**Bom**
Andaimes	**Montado em funcionamento**		**Montado fora de operação**		**Em fase de montagem**		**Total**
	2		**1**		**1**		**4**
Equipe	**Engenheiro**	**Técnico de segurança**	**Encarregado**	**Pintor**	**Pedreiro**	**Servente**	**Total**
	0	**0**	**1**	**4**	**3**	**1**	**9**
Atividade bloco 2	Fachada Posterior - Foi dado continuidade no serviço de pintura.						
	Fachada Posterior - Foi dado continuidade na montagem e desmontagem do andaime elétrico.						
	Cobertura - Foi dado continuidade no serviço de pintura.						
Atividade bloco 4	Fachada Esquerda - Foi dado continuidade na recuperação do emboço, regularização de superfície e aplicação de caimento ao longo dos beiras da fachada.						
Data							**24/06/2022**
Tempo							**Bom**
Andaimes	**Montado em funcionamento**		**Montado fora de operação**		**Em fase de montagem**		**Total**
	4		**0**		**1**		**5**
Equipe	**Engenheiro**	**Técnico de segurança**	**Encarregado**	**Pintor**	**Pedreiro**	**Servente**	**Total**
	0	**0**	**1**	**4**	**3**	**1**	**9**
Atividade bloco 2	Fachada Posterior - Foi dado continuidade no serviço de pintura.						
	Fachada Posterior - Foi dado continuidade no serviço de limpeza dos vidros.						
	Cobertura - Foi dado continuidade no serviço de pintura.						
	Fachada Lateral Esquerda - Foi dado continuidade na montagem e desmontagem do andaime elétrico.						
Atividade bloco 4	Fachada Lateral Esquerda - Foi dado continuidade no serviço de pintura.						
	Fachada Lateral Esquerda - Foi dado continuidade no serviço de limpeza dos vidros.						
Data							**25/06/2022**
Sábado							
Data							**26/06/2022**
Domingo							