RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA CONDOMÍNIO RESERVA DO PARQUE							
Assunto:	Restauração das Fachadas						
Endereço:	Av. Vice Presidente José de Alencar, 1515						
Status:	Em andamento						
Mês base:	Agosto - Período 22/08 à 26/08/2022						
Data							**22/08/2022**
Tempo							**Bom**
Andaimes	**Montado em funcionamento**		**Montado fora de operação**		**Em fase de montagem**		**Total**
	3		**1**		**1**		**5**
Equipe	**Engenheiro/Estagiário**	**Técnico de segurança**	**Encarregado**	**Pintor**	**Montador**	**Ajudante/Meio Oficial**	**Total**
	0	**0**	**1**	**4**	**0**	**3**	**8**
Atividade bloco 2	Fachada Posterior (PUC)/ Jau 25 - Continuação dos serviços de pintura (Retirada de cabo de aço e cordas)						
	Fachada Posterior (PUC)/ Jau 26 - Continuação dos serviços de pintura						
	Obs: Retirada de 3 vidros do Apt 1702 e 11 vidros do Apt 1701						
Atividade bloco 1	Fachada Frontal/ Jau 3 - Continuação dos serviços de pintura						
	Fachada Frontal/ Jau 4 - Continuação dos serviços de pintura (Aplicação de selador)						
	Obs: Andaime parado por aguardar retiradade vidro para o término da montagem						
	Obs: Retirada de 6 vidros do Apt 1704						
Data							**23/08/2022**
Tempo							**Bom**
Andaimes	**Montado em funcionamento**		**Montado fora de operação**		**Em fase de montagem**		**Total**
	3		**1**		**1**		**5**
Equipe	**Engenheiro/Estagiário**	**Técnico de segurança**	**Encarregado**	**Pintor**	**Montador**	**Ajudante/Meio Oficial**	**Total**
	1	**0**	**1**	**4**	**0**	**4**	**10**
Atividade bloco 2	Fachada Posterior (PUC)/ Jau 26 - Continuação dos serviços de pintura (Revisão de limpeza)						
	Fachada Posterior (PUC) - Continuação dos serviços de pintura (Desmontagem de aparalixo)						
	Fachada Posterior (PUC)/ Apt 1704 - Retirada dos afastadores						
Atividade bloco 1	Fachada Frontal/ Jau 4 - Continuação dos serviços de pintura						
Data							**24/08/2022**
Tempo							**Chuvoso com intervalos**
Andaimes	**Montado em funcionamento**		**Montado fora de operação**		**Em fase de montagem**		**Total**
	3		**1**		**1**		**5**
Equipe	**Engenheiro/Estagiário**	**Técnico de segurança**	**Encarregado**	**Pintor**	**Montador**	**Ajudante/Meio Oficial**	**Total**
	1	**0**	**1**	**4**	**1**	**4**	**11**
Atividade bloco 2	Fachada Posterior (PUC)/ Jau 26 - Continuação dos serviços de pintura (Revisão de limpeza)						
Atividade bloco 1	Fachada Frontal/ Jau 3 - Continuação dos serviços de pintura						
	Fachada Frontal/ Jau 4 - Continuação dos serviços de pintura						
	Fachada Posterior (PUC)/ Apt 1704 - Término da montagem						

Data							25/08/2022
Tempo							Bom
Andaimes	Montado em funcionamento		Montado fora de operação		Em fase de montagem		Total
	3		0		2		5
Equipe	Engenheiro/Estagiário	Técnico de segurança	Encarregado	Pintor	Montador	Ajudante/Meio Oficial	Total
	0	0	1	5	0	4	10
Atividade bloco 2	Fachada Posterior (PUC)/ Jau 26 - Continuação dos serviços de pintura (Revisão e desmotagem)						
	Obs: 2 andaimes aguardando liberação do morador para montagem (Apt 1702)						
Atividade bloco 1	Fachada Frontal/ Jau 4 - Continuação dos serviços de pintura						
	Fachada Frontal/ Jau 5 - Continuação dos serviços de pintura (Vistoria fotográfica)						

Data							26/08/2022
Tempo							Bom
Andaimes	Montado em funcionamento		Montado fora de operação		Em fase de montagem		Total
	2		0		3		5
Equipe	Engenheiro/Estagiário	Técnico de segurança	Encarregado	Pintor	Montador	Ajudante/Meio Oficial	Total
	0	0	1	5	1	4	11
Atividade bloco 2	Fachada Posterior (PUC)/ Apt 1701 - Início da montagem do jau						
Atividade bloco 1	Fachada Frontal/ Jau 4 - Continuação dos serviços de pintura						
	Fachada Frontal/ Jau 5 - Continuação dos serviços de pintura (Início da recuperação)						