RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA CONDOMÍNIO RESERVA DO PARQUE							
Assunto:	Restauração das Fachadas						
Endereço:	Av. Vice Presidente José de Alencar, 1515						
Status:	Em andamento						
Mês base:	Agosto - Período 22/08 à 26/08/2022						
Data	**22/08/2022**						
Tempo	**Bom**						
Andaimes	**Montado em funcionamento**		**Montado fora de operação**		**Em fase de montagem**		**Total**
	3		**1**		**1**		**5**
Equipe	**Engenheiro/Estagiário**	**Técnico de segurança**	**Encarregado**	**Pintor**	**Montador**	**Ajudante/Meio Oficial**	**Total**
	0	**0**	**1**	**4**	**0**	**3**	**8**
Atividade bloco 2	Fachada Posterior (PUC)/ Jau 26 - Continuação dos serviços de pintura						
	Fachada Posterior (PUC)/ Jau 25 - Continuação dos serviços de pintura (retirada de cabo de aço e corda)						
Atividade bloco 1	Fachada Frontal / Jau 3 - Continuação dos serviços de pintura						
	Fachada Frontal / Jau 4 - Continuação dos serviços de pintura (aplicação de selador)						
	Obs: Retirada dos vidros dos apts: 1704 (B1); 1702 e 1701 (B2)						
	Obs: Jau parado por aguardar retirada de vidro para o término da montagem						
Data	**23/08/2022**						
Tempo	**Bom**						
Andaimes	**Montado em funcionamento**		**Montado fora de operação**		**Em fase de montagem**		**Total**
	3		**1**		**1**		**5**
Equipe	**Engenheiro/Estagiário**	**Técnico de segurança**	**Encarregado**	**Pintor**	**Montador**	**Ajudante/Meio Oficial**	**Total**
	1	**0**	**1**	**4**	**0**	**4**	**10**
Atividade bloco 2	Fachada Posterior (PUC)/ Jau 26 - Continuação dos serviços de pintura (revisão de limpeza)						
	Fachada Posterior (PUC) - Desmontagem de aparalixo						
	Obs: Apt 1704 - Retirada dos afastadores						
Atividade bloco 1	Fachada Frontal / Jau 3 - Continuação dos serviços de pintura						
	Fachada Frontal / Jau 4 - Continuação dos serviços de pintura						
Data	**24/08/2022**						
Tempo	**Chuvoso com intervalo**						
Andaimes	**Montado em funcionamento**		**Montado fora de operação**		**Em fase de montagem**		**Total**
	3		**1**		**1**		**5**
Equipe	**Engenheiro/Estagiário**	**Técnico de segurança**	**Encarregado**	**Pintor**	**Montador**	**Ajudante/Meio Oficial**	**Total**
	1	**0**	**1**	**4**	**1**	**4**	**11**
Atividade bloco 2	Fachada Posterior (PUC)/ Jau 26 - Continuação dos serviços de pintura (revisão de limpeza e pintura)						
Atividade bloco 1	Fachada Frontal / Jau 3 - Continuação dos serviços de pintura						
	Fachada Frontal / Jau 4 - Continuação dos serviços de pintura						
	Obs: Apt 1704 - Término da montagem						

Data							25/08/2022
Tempo							Bom
Andaimes	Montado em funcionamento		Montado fora de operação		Em fase de montagem		Total
	3		2		0		5
Equipe	Engenheiro/Estagiário	Técnico de segurança	Encarregado	Pintor	Montador	Ajudante/Meio Oficial	Total
	0	0	1	5	0	4	10
Atividade bloco 2	Fachada Posterior (PUC)/ Jau 26 - Continuação dos serviços de pintura (revisão e desmontagem)						
Atividade bloco 1	Fachada Frontal / Jau 4 - Continuação dos serviços de pintura						
	Fachada Frontal / Jau 5 - Continuação dos serviços de pintura (vistoria fotográfica)						
	Obs: 02 andaimes aguardando liberação do apt 1702 para continuar as atividades						
Data							26/08/2022
Tempo							Bom
Andaimes	Montado em funcionamento		Montado fora de operação		Em fase de montagem		Total
	2		2		1		5
Equipe	Engenheiro/Estagiário	Técnico de segurança	Encarregado	Pintor	Montador	Ajudante/Meio Oficial	Total
	0	0	1	5	1	4	11
Atividade bloco 2	Fachada Posterior (PUC)/ Cobertura 1701 - Continuação dos serviços de pintura (início da montagem do jau)						
Atividade bloco 1	Fachada Frontal / Jau 4 - Continuação dos serviços de pintura						
	Fachada Frontal / Jau 5 - Continuação dos serviços de pintura (início da recuperação)						