RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA CONDOMÍNIO RESERVA DO PARQUE							
Assunto:	Restauração das Fachadas						
Endereço:	Av. Vice Presidente José de Alencar, 1515						
Status:	Em andamento						
Mês base:	Agosto/Setembro - Período 29/08 à 02/09/2022						
Data	**29/08/2022**						
Tempo	**Chuvoso**						
Andaimes	**Montado em funcionamento**		**Montado fora de operação**		**Em fase de montagem**		**Total**
	0		**4**		**1**		**5**
Equipe	**Engenheiro/Estagiário**	**Técnico de segurança**	**Encarregado**	**Pintor**	**Montador**	**Ajudante/Meio Oficial**	**Total**
	0	**0**	**1**	**4**	**1**	**4**	**10**
Atividade bloco 2	Por razões das fortes chuvas e dos ventos, não houve atividades nas fachadas						
Data	**30/08/2022**						
Tempo	**Nublado**						
Andaimes	**Montado em funcionamento**		**Montado fora de operação**		**Em fase de montagem**		**Total**
	3		**0**		**2**		**5**
Equipe	**Engenheiro/Estagiário**	**Técnico de segurança**	**Encarregado**	**Pintor**	**Montador**	**Ajudante/Meio Oficial**	**Total**
	0	**0**	**1**	**4**	**0**	**4**	**9**
Atividade bloco 2	Fachada Posterior (PUC)/ Jau 30 - Continuação dos serviços de pintura (vistoria fotográfica)						
	Fachada Posterior (Térreo) - Montagem de andaime no chão						
	Fachada Posterior (PUC) - Retirada do aparalixo						
Atividade bloco 1	Fachada Frontal / Jau 4 - Continuação dos serviços de pintura						
	Fachada Frontal / Jau 5 - Continuação dos serviços de pintura (início da recuperação) e instalação da tela fachadeira						
Data	**31/08/2022**						
Tempo	**Bom**						
Andaimes	**Montado em funcionamento**		**Montado fora de operação**		**Em fase de montagem**		**Total**
	3		**0**		**2**		**5**
Equipe	**Engenheiro/Estagiário**	**Técnico de segurança**	**Encarregado**	**Pintor**	**Montador**	**Ajudante/Meio Oficial**	**Total**
	0	**0**	**1**	**4**	**0**	**4**	**9**
Atividade bloco 2	Fachada Posterior (PUC)/ Jau 34 - Continuação dos serviços de pintura (início da recuperação)						
	Fachada Posterior (Térreo) - Desmontagem do aparalixo						
Atividade bloco 1	Fachada Frontal / Jau 4 - Continuação dos serviços de pintura (revisão de pintura e limpeza)						
	Fachada Frontal / Jau 5 - Continuação dos serviços de pintura (continuação da recuperação)						
	Obs: Retirada dos cabos e cordas do jau 3						

Data							01/09/2022
Tempo							Bom
Andaimes	Montado em funcionamento		Montado fora de operação		Em fase de montagem		Total
	2		1		2		5
Equipe	Engenheiro/Estagiário	Técnico de segurança	Encarregado	Pintor	Montador	Ajudante/Meio Oficial	Total
	0	0	1	3	1	4	9
Atividade bloco 2	Fachada Posterior (PUC)/ Jau 34 - Continuação dos serviços de pintura (continuação da recuperação)						
	Fachada Posterior (Cobertura 1702) - Início da montagem do andaime						
Atividade bloco 1	Fachada Frontal / Jau 4 - Continuação dos serviços de pintura (limpeza com hidrojateamento)						
	Fachada Frontal / Jau 5 - Continuação dos serviços de pintura						
	Obs: A montagem não foi finalizada						
Data							02/09/2022
Tempo							Bom
Andaimes	Montado em funcionamento		Montado fora de operação		Em fase de montagem		Total
	2		2		1		5
Equipe	Engenheiro/Estagiário	Técnico de segurança	Encarregado	Pintor	Montador	Ajudante/Meio Oficial	Total
	0	0	1	3	2	4	10
Atividade bloco 2	Fachada Posterior (PUC)/ Jau 34 - Continuação dos serviços de pintura (arremate de reboco)						
	Fachada Posterior (Cobertura 1702) - Finalizada a montagem do andaime						
Atividade bloco 1	Fachada Frontal / Jau 5 - Continuação dos serviços de pintura						